



RAPPORT

OPPDRAKSNAVN: Øksfjord barneskole

EMNE: Rapport for miljøkartlegging

DOKUMENTKODE: 33499-RIM-002-20220920





Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument **WSP Norge AS**.

Innholdet – eller deler av det – må ikke benyttes til andre formål eller av andre enn det som fremgår av avtalen. WSP Norge har intet ansvar hvis dokumentet benyttes i strid med forutsetningene. Med mindre det er avtalt at dokumentet kan kopieres, kan dokumentet ikke kopieres uten tillatelse fra WSP Norge.



RAPPORT

Oppdragsnavn: Øksfjord barneskole

Oppdragsgiver: Loppa kommune

Kontaktperson: Remi Nilsen

Emne: Rapport for miljøkartlegging

Dokumentkode: 33499-RIM-002-20220920

Ansvarlig enhet: Miljø

Utført av:

Ida Kristine Buraas

Tilgjengelighet: Åpen

Dato:

20.09.2022

SAMMENDRAG:

Bygningsmasse tilknyttet Øksfjord barneskole i Loppa kommune (grn./bnr.: 26/38) skal rives. WSP Norge har i den forbindelse gjennomført miljøkartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer iht. kravene i TEK-17.

Formålet med miljøkartleggingen er å avdekke og rapportere forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer i bygningsmassen slik at nødvendige hensyn kan tas i forbindelse med planlegging og gjennomføring av rive- og rehabiliteringsarbeidene, samt å sikre at avfallet håndteres forsvarlig etter gjeldende krav.

Funnene fra kartleggingen er oppsummert i denne rapporten, hvor det er angitt forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer, hvor i bygningsmassene stoffene finnes, mengder og hvilke krav som gjelder for miljøsanering. Det må tas forbehold om at det kan være skjulte helse- og miljøfarlige stoffer som ikke ble kartlagt.

I tabellen på neste side fremkommer en oversikt over type farlig avfall som er avdekket i bygningsmassen. Tabellen viser også tyngre bygningsmaterialer som overskridere grenseverdiene for nyttiggjøring av betong. Funnene er nærmere beskrevet i kap. 3, samt oppsummert i tabellform i kapittel 7 med henvisning til mengder og avfallskoder.



| REV. | DATO | BESKRIVELSE | UTARBEIDET AV | GODKJENT AV |
|------|------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 0.0 | 20.09.2022 | Rapport for miljøkartlegging | Ida Kristine Buraas | Mari Lyn Larsen |

WSP Norge AS

Tелефon sentralbord: 932 40 000 | Org.nr: NO 881 894 742 MVA | www.wsp.com



OPPSUMMERING AV FUNN

| Nr. | Materiale | Sted | Undersøkt for | Forurensning | Farlig avfall | Kommentar | Håndtering |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betong med overflatebehandling | | | | | | | |
| L1 | Betong | Fundamenter utoomhus | Metaller (inkl. CrVI) og PCB | CrVI; 2,5 mg/kg | Nei | | Betongfundamenter og - konstruksjoner utoomhus kan nyttiggjøres (se kap. 4) |
| L2 | Maling | Grunnmur, eldre del | Metaller, klorparafiner og PCB | Zn: 6800 mg/kg | Ja | Hvit | Betong med overflatebehandling tilknyttet den eldste delen av bygningsmassen kan nyttiggjøres (se kap. 4). Det forutsettes at maling på alle betonggulv fjernes Dersom massene skal leveres til mottak, må det avklares om maling med høye sink-konsentrasjoner (prøve L2 og L18) må leveres som egen fraksjon som farlig avfall eller om betong med maling leveres som forurenset (prøve L3). |
| L3 | Betong med maling | Grunnmur, eldre del | Metaller (inkl. CrVI) og PCB | Zn: 1900 mg/kg | Nei | Betong med hvit maling | |
| L17 | Betong | Ringmur, eldre del | Metaller (inkl. CrVI) og PCB | | Nei | Ubehandlet betong | |
| L13 | Maling | Betonggulv, kjeller, eldre del | Metaller, klorparafiner og PCB | PCB: 1,8 mg/kg | Nei | Maling inkl. lim fra gulvbelegg | |
| L18 | Maling | Betongvegg, gang, eldre del | Metaller, klorparafiner og PCB | Zn: 4400 mg/kg | Ja | Rød maling | Betong med overflatebehandling tilknyttet tilbygget kan nyttiggjøres (se kap. 4). Det forutsettes at maling på betonggulv og maling på betongvegger fjernes grunnet PCB-konsentrasjoner over grenseverdi for nyttiggjøring.. Dersom massene skal leveres til mottak, må det avklares om maling med høye sink-konsentrasjoner (prøve L2 og L18) må leveres som egen fraksjon som farlig avfall eller om betong med maling leveres som forurenset (prøve L3). |
| L5 | Maling | Grunnmur, tilbygg | Metaller, klorparafiner og PCB | | Nei | Hvit maling | |
| L6 | Betong | Grunnmur, tilbygg | Metaller (inkl. CrVI) og PCB | | Nei | Ubehandlet betong | |
| L7 | Puss | Fasade, kortside tilbygg | Metaller og PCB | | Nei | Puss utenpå bygg | |
| L20 | Maling | Betonggulv, kjeller, eldre del | Metaller, klorparafiner og PCB | PCB: 90mg/kg | Ja | Blå maling | |
| L21 | Maling | Betongvegg, kjeller, tilbygg | Metaller, klorparafiner og PCB | PCB: 3,7mg/kg | Nei | Hvit maling | |
| L27 | Maling | Betonggulv, kjeller, tilbygg | Metaller, klorparafiner og PCB | PCB: 450mg/kg | Ja | Grå /blå maling | |
| L31 | Avretning | kjeller tilbygg | Metaller og PCB | | Nei | | |
| L32 | Maling | Betongvegg, kjeller, tilbygg | Metaller, klorparafiner og PCB | Zn: 5 300 mg/kg PCB: 5,9 mg/kg | Ja | | |
| L35 | Betong | Skur | Metaller (inkl. CrVI) og PCB | | Nei | Ubehandlet | Betong tilknyttet påbygd skur utoomhus kan nyttiggjøres (se kap. 4) |
| Gulvbelegg, lister og vinylbelegg | | | | | | | |
| L11 | Vinylfliser | Kl.rom/ lærerrom 1. og 2. etasje, eldre del | Asbest, klorparafiner og asbest | Ftalater | Ja | | Inneholder erfaringsmessig så høye konsentrasjoner at de håndteres som farlig avfall med ftalater |
| L12 | Vinylbelegg | Trapp/gang 2. etg, eldre del Kl.rom 2. etg, tilbygg Gymsal, 1. etg, tilbygg | Ftalater | DIDP: 7400 mg/kg DINP: 285 000 mg/kg | Ja | Stedvis over eldre belegg | |



| | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L14 | Vinylbelegg | Kjeller, eldre del | Asbest, klorparafiner og asbest | Ftalater | Ja | | |
| E1 | Vinylbelegg | Øvrige gulvbelegg bygningsmassen | | Ftalater | Ja | Stedvis flere lag | |
| L15 | Vinylfliser | Toaletter kjeller, eldre del | Asbest, klorparafiner og asbest | Klorerte parafiner: 270.000 mg/kg | Ja | Grønne fliser | Leveres som farlig avfall med klorparafiner |
| L34 | Linoleums-belegg | 2. etg tilbygg | Metaller | | Nei | | Leveres som ordinært avfall |
| L16 | Avretning lim | Under vinylfliser (prøve L15), eldre del | Asbest, metaller og PCB | | Nei | | Ingen føringer |
| E2 | PVC belegg håndløper | Gelender, inngangsparti | | Ftalater | Ja | | Inneholder erfaringsmessig så høye konsentrasjoner at de håndteres som farlig avfall med ftalater |
| E3 | Vinyllister | | | Ftalater | Ja | | |
| E4 | Vinylbelegg | Vegg, 2. etasje, tilbygg | | Ftalater | Ja | | |

Isolasjon

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| L9 | Vindsperre bak panel | Fasade, tilbygg | Asbest | | Nei | | Leveres som ordinært avfall |
| L19 | Fuktsporre | Kjeller, eldre del | Asbest | | Nei | | Leveres som ordinært avfall |
| L22 | Korkisolasjon under tekniske installasjoner | Teknisk rom, kjeller, tilbygg | Asbest og PAH | | Nei | | Leveres som ordinært avfall |
| L23 | Isolasjon rørbend | Teknisk rom, kjeller, tilbygg | Asbest | Asbest | JA | Kan finnes skjult i konstruksjon | Alle rørbend håndteres som asbestholdig |
| L24 | Isolasjon | Ventilasjonskanal | Asbest | | Nei | | Leveres som ordinært avfall |
| L25 | Isolasjon/ Strie | mellom ventilasjonskanaler | Asbest | | Nei | | Leveres som ordinært avfall |
| L26 | Puss | På ventilasjonskanaler | Asbest, metaller og PCB | Zn: 10 000 mg/kg | Ja | | Håndteres som farlig avfall med sink |
| L28 | Isolasjon endelokk | Fyrrom | Asbest | | Nei | | Leveres som ordinært avfall |
| L33 | Vindsperre/ isolasjon | Papp bak panelvegg tilbygg | Asbest | | Nei | | Leveres som ordinært avfall |
| ? | Isolasjon | Råloft | Asbest? | | ? | | Ikke tilgjengelig. Må prøvetas før avhending. |

Vinduer

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L29 | Fuge isolerglass-vinduer | Avstandslist på isolerglass type Tâthi Lasi | Klorparafiner og PCB | klorparafiner | Ja | | Vinduer må tas ut, og leveres mottak som tar imot vinduer som inneholder klorparafiner. NB: vinduene må ikke knuses. |
| E5 | Isolerglass-vinduer | Scandi-glass -79 | | | Ja | | |
| E6 | Isolerglass-vinduer | Nico-glass -94 | | Ftalater | | | Vinduene kan leveres som ikke-farlig avfall dersom |



| | | | | | | | |
|----|---------------------|--------------------------|--|----------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E7 | Isolerglass-vinduer | Nicopan -99 | | Ftalater | | | isolerglassvinduer- og ruter er hele. Knuste vinduer må leveres som farlig avfall med ftalater |
| E6 | Isolerglass-vinduer | Pilkington etter år 2000 | | Ftalater | | | |

Annet

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L4 | Fuge | Fasade, mellom eldre del og tilbygg | Ftalater, PAH, PCB og klorparafiner | PCB: 195 mg/kg | Ja | | Fugen må separeres fra betongen og leveres som farlig avfall |
| L8 | Støtmatte | Utomhus | Metaller og PCB | | Nei | | Leveres som ordinært avfall |
| E1 | Oljetank med tilhørende installasjoner | Utomhus | Olje | | | | Oljetanker med tilhørende oljetekniske installasjoner må tømmes og rengjøres av godkjent firma og leveres til gjenvinning. Gjenværende olje fra fyr, rør og tanker leveres til godkjent mottak. |
| E2 | Pipe med sot | Utomhus | PAH og metaller | | | | Pipen i bygget må feies før den rives, og aske og tjære fra pipen skal leveres godkjent mottak. Innerste laget med teglsteinen i pipen vil også kunne inneholde noe sot og denne håndteres derfor som lettere forurenset (se kap. 4). |

(P=prøve, E= erfaringstall).

INNHOLDSFORTEGNELSE


| | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Innledning..... | 9 |
| 1.1. | Forbehold..... | 10 |
| 2. | Kartleggingens omfang..... | 10 |
| 2.1. | Beskrivelse av tiltak og kartlagte områder | 10 |
| 2.2. | befaring og kartlegging | 11 |
| 3. | Forekomster av helse og miljøfarlige stoffer | 12 |
| 3.1. | Asbest | 12 |
| 3.1.1. | Eternitt og asbestplater..... | 12 |
| 3.1.2. | Avretningsmasse, lim og gulvbelegg..... | 12 |
| 3.1.3. | Asbest i kitt og vindusbrett | 12 |
| 3.1.4. | Asbest i isolasjonsmateriale på rør og tilknyttet tekniske installasjoner | 12 |
| 3.1.5. | Asbest i vindsporre/Fuktsporre | 13 |
| 3.1.6. | Asbest i branndører | 13 |
| 3.2. | Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) | 13 |
| 3.3. | Fugemasse | 13 |
| 3.4. | Gulvbelegg og vinylbelegg..... | 14 |
| 3.4.1. | Gulvbelegg av vinyl | 14 |
| 3.4.2. | Gulvbelegg av linoleum..... | 14 |
| 3.5. | Impregnert trevirke..... | 14 |
| 3.6. | Isolasjonsmaterialer..... | 15 |
| 3.6.1. | Cellegummi | 15 |
| 3.6.2. | Isolasjonsplater..... | 15 |
| 3.6.3. | Blåsemidler (PUR-skum)..... | 15 |
| 3.7. | Isolerglass med ftalater, klorparafiner eller PCB | 15 |
| 3.8. | Kjøleaggregat og kjølevæske | 16 |
| 3.9. | Maling med metaller, klorparafiner og PCB..... | 16 |
| 3.10. | Metaller og PCB i avretningsmasse, murpuss, mørtel..... | 17 |
| 3.11. | Metaller og PCB i betong..... | 17 |
| 3.12. | Olje | 17 |
| 3.13. | Sot og aske..... | 17 |
| 3.14. | Annet | 17 |
| 4. | Nyttiggjøring av betong og tegl | 18 |
| 4.1. | Krav til nyttiggjøring og grenseverdier | 18 |
| 4.2. | Prosjektspesifikke vurderinger for gjenbruk av betong og tegl..... | 19 |
| 5. | Analyser..... | 21 |
| 6. | Oppsummering og sammenstilling av funn av helse- og miljøfarlige stoffer..... | 23 |
| 7. | Henvisninger og kilder..... | 26 |
| 8. | Vedleggoversikt | 26 |

1. INNLEDNING

Ved rehabilitering og rivning er avfallsprodusenten (tiltakshaver og ansvarlig utførende) ansvarlig for at alt bygg- og anleggsavfall blir disponert på lovlig måte. Forskrifter til plan- og bygningsloven; Byggeteknisk forskrift (TEK-17), kapittel 9 /7/ og Bygesaksforskriften (SAK 10) kapittel. 8, 12, 13 og 15 /8/, stiller krav til miljøkartlegging for å avdekke innehold helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmassen. Det stilles også krav til å vurdere om kartlegging av bygningsfraksjoner som skal fjernes er egnet for om bruk /7/.

WSP Norge AS er engasjert for å gjennomføre kartlegging i forbindelse med rivearbeider av Øksfjord barneskole i Loppa kommune (for lokalisering se bilde 1 og 2). Miljøkartlegging er foretatt iht. NS 3424, tilstandsanalyser, nivå 3. Funnene fra kartleggingen er oppsummert i denne rapporten, hvor det er angitt forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer, hvor i bygningsmassene stoffene finnes, mengder og hvilke krav som gjelder for miljøsanering. Parallelt med miljøkartlegging er det gjort vurderinger om bygningsfraksjoner som skal fjernes er egnet for om bruk. Funnene er oppsummert i rapport 33499- RIM-005 – ombruksvurderinger ved Øksfjord skole.

Formålet med miljøkartleggingen er å identifisere de helse- og miljøfarlige stoffene i bygget før igangsetting av riving, slik at disse kan håndteres på forsvarlig måte. Rapport for miljøkartlegging skal, sammen med en avfallsplan, være utarbeidet før riving begynner, og må kunne vises frem i tilfelle kontroll /2/.



Bilde 1: Situasjonsplan og oversiktskart som viser plassering av bygningsmassen som omfattes av tiltaket.

1.1. FORBEHOLD

Selv om miljøkartleggingen tar sikte på å gi en så fullstendig oversikt som mulig, er det ofte ikke mulig å registrere alle forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer. Dette kan skyldes begrensninger som adgang, at bygget er i drift, eller at stoffer kan være skjult i konstruksjonen eller på utilgjengelige områder. Det tas derfor forbehold om at det kan forekomme stoffer som ikke er avdekket. Enhver som river et bygg, må på selvstendig grunnlag stanse arbeide dersom det under arbeidene oppdages eller det kan være muligheter for andre helse- og miljøskadelige stoffer i materialer enn de som er beskrevet i denne rapporten. Forekomsten skal kartlegges og stoffene håndteres og disponeres forsvarlig, før arbeidene fortsetter. WSP er ikke ansvarlig for tap som følge av forurensning som oppstår under rivningen.

Miljøkartlegging omfatter ikke forurenset grunn. Eventuelle forekomster av sopp og mugg, skadedyr eller biologiske forurensninger er ikke tatt opp i denne rapporten.

Denne rapporten anses som gyldig i tre år fra utgivelsesdato på grunn av kunnskapsutvikling på fagområdet. Dersom saneringen utføres senere enn tre år fra utgivelsesdato bør det utføres supplerende miljøkartlegging.

2. KARTLEGGINGENS OMFANG

2.1. BESKRIVELSE AV TILTAK OG KARTLAGTE OMRÅDER

Øksfjord barneskole i Ystnesveien 24 i Øksfjord i Loppa kommune (g.nr./b.nr.: 26/38) skal rives. Bilde 1 og 2 viser bygningsmassen som omfattes av tiltaket.

Rivearbeidene omfatter et skolebygg fra 1950-tallet med påbygg fra begynnelsen 1960-tallet. Bygningen består av to etasjer, samt råloft. I tillegg kommer påbygd inngangsparti og skur. Tiltaket har et samlet areal på ca. 1 500 m². Bygningen er oppført i tre på ringmur av betong, og har vært oppvarmet med oljefyr. Av oppgraderinger nevnes nytt tak og utskiftninger av isolerglassvinduer i ulike epoker.



Bilde 2: Bygningsmassen som omfattes av tiltaket.



2.2. BEFARING OG KARTLEGGING

Innledende informasjon om miljø- og ombrukskartleggingen, og parter involvert i oppdraget er gitt i Tabell 1. Kartleggingen er basert på visuell befaring med prøvetaking av bygningsmaterialene. WSP hadde tilgang til så godt som alle rom i hele bygningsmassen, foruten råloftet som ikke var mulig å komme til.

Tabell 1. Innledende informasjon om miljøkartleggingen og parter involvert i oppdraget

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppdragsgiver / tiltakshaver | Loppa kommune v/ Remi Nilsen |
| Kartleggingen er utført av: | WSP Norge AS v/ Ida Kristine Buraas og Mari Lyn Larsen Tlf.: 41454034 Epost: idakristine.buraas@wsp.com |
| Dato for befaring / miljøkartlegging: | 27.-28.6.2022 |

Under kartleggingen ble det foretatt mindre inngrep i konstruksjonene for prøvetaking og for å avdekke eventuelle forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer i bygningsmaterialene. Inngrepene ble foretatt ved hjelp av håndverktøy som kniv, hammer, meisel, brekkjern, skrujern, etc.

Materialprøvene som er tatt ut er sendt til kjemisk analyse hos ALS Laboratory Group for verifikasjon/avkreftelse av innhold av helse- og miljøskadelige stoffer. Enkelte forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer finnes det gode erfaringsgrunnlag på at er farlig avfall, og dermed er det ikke ansett som nødvendig med materialanalyse for å bekrefte forekomsten.

Det ble ikke foretatt merking av de synlige helse- og miljøskadelige forekomstene som ble avdekket under kartleggingen. En slik merking skal utføres før saneringsarbeidene starter opp.

3. FOREKOMSTER AV HELSE OG MILJØFARLIGE STOFFER

I dette kapitlet beskrives forekomster av farlig avfall i bygningsmassen. De etterfølgende delkapitlene inneholder en kort beskrivelse av hvor farlig avfall er identifisert i bygget. Det beskrives også hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet og hvordan det farlige avfallet er planlagt levert. I tillegg beskrives andre typer farlig avfall, som er vanlig å påtreffe i bygninger fra denne tidsepoken, som kan finnes skjult i bygget.

Forekomster av farlig avfall og prøvetakingspunkter er tegnet inn på plantegninger i vedlegg 1. Funn av farlig avfall er vist med bilder i vedlegg 2. Analyserapporter fra prøvetatte bygningsmaterialer følger i vedlegg 3.

På plantegningene (vedlegg 1) er ulike typer farlig avfall fargekodet, og i de tilfeller hvor det finnes flere typer farlig avfall i en og samme bygningsdel, er bygningsdelen/funnet fargemerket med hensyn på styrende parameter.

3.1. ASBEST

Asbest er benyttet i en rekke bygningsmaterialer og kan finnes i bygg som er oppført eller rehabiliteret før 1985 /9/. Asbest er et sterkt helseskadelig stoff som blant annet er kreftfremkallende. Risikoen for å skades av asbest er størst når fibrene opptrer i form av støv /9/. All asbest er farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for asbest.

Det er påvist asbest flere steder i bygningsmassen som gjengitt i de neste underkapitlene. Asbestsanering skal foretas iht. *forskrift om utførelse av arbeid* av firma med tillatelse fra Arbeidstilsynet. Det gjøres oppmerksom på at asbest kan finnes skjult i konstruksjonen. Hvis det ved rivning treffes på materialer som kan inneholde asbest, så må arbeidene stoppes, slik at forekomsten kan undersøkes for asbest, og saneres hvis det er behov for det.

3.1.1. ETERNITT OG ASBESTPLATER

Det ble ikke observert materialer av eternitt eller andre plater med mistanke om asbest.

3.1.2. AVRETNINGSMASSE, LIM OG GULVBELEGG

Asbest kan forekomme i gulvbelegg (både i vinylfliser og eldre vinylbelegg), i limstoff under gulvbelegg eller i avretningsmasse /9/. Det ble tatt prøve av gulvbelegg og vinylfliser (prøve L11, L14 og L15), samt lim under gulvbelegg (prøve L16). Det ble ikke påvist asbest i prøvene (se kapittel 5). Gulvbelegg håndteres som beskrevet i kapittel 3.4.

3.1.3. ASBEST I KITT OG VINDUSBRETT

Det ble ikke observert kitt eller vindusbrett med mistanke om asbest

3.1.4. ASBEST I ISOLASJONSMATERIALE PÅ RØR OG TILTKNYTTET TEKNISKE INSTALLASJONER

Asbest har blitt brukt i stort omfang i isolasjonsmateriale rundt rør, og kan finnes tilknyttet tekniske installasjoner installert i bygningsmassen, for eksempel i pakninger mellom skjøter i tekniske installasjoner, i limstoff/belegg på tekniske installasjoner, i filt og i skjøter mellom ventilasjonsrør og ifb. aggregat /9/.

Det ble undersøkt om isolasjonen rundt rørene i bygningsmassen inneholder asbest. Rundt rørbend var det mistanke om asbestholdig isolasjonsmateriale og det ble tatt ut en prøve hvor det ble påvist asbest (prøve L23). Asbestholdig isolasjon ble i hovedsak observert i skjøter og bender på rørene. Alle rør i bygningsmassen må asbestsaneres. Det kan finnes rør skjult i konstruksjonen som inneholder asbest. Det bør derfor undersøkes videre om skjulte forekomster av asbest ifb. asbestsanering.



Videre ble det tatt ut prøve for analyse av asbest på korkisolasjon (prøve L22), isolasjon rundt ventilasjonskanaler (prøve L24) strie mellom ventilasjonskanaler (prøve L25), puss på ventilasjonskanaler (prøve L26) og endelokk av rørisolasjon (prøve L28). Det ble ikke påvist asbest i disse prøvene.

På råloftet ble det observert isolasjonsmateriale rundt tekniske installasjoner med mistanke om asbest. Det var imidlertid ikke mulig å komme til for prøvetaking. Analyser må utføres for å bekrefte/avkrefte ev. forekomst av asbest før rivearbeider tiltar

3.1.5. ASBEST I VINDSPERRE/FUKTSPERRE

Det ble også tatt ut prøve for analyse av asbest på byggets fukt- og vindsperrer (prøve L9, L19 og L33). Det ble ikke påvist asbest i prøvene.

3.1.6. ASBEST I BRANNDØRER

Branndører kan inneholde asbest. Asbesten finnes da som en tynn hvit plate inne i døren. Det ble registrert flere branndører i kjelleretasjen som kan inneholde asbest. Disse var umerket. Det ble ikke undersøkt om dørene inneholdt asbest under befaring. Dette hadde medført å ødelegge dørene da asbest forekommer inne i dørene. Det må avklares med deponi før dørene avhendes ev. undersøkes om dørene inneholder asbest ved rivearbeider. Dersom dørene er produsert etter 1980 inneholder de ikke asbest.

3.2. ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL (EE-AVFALL)

Elektrisk utstyr (EE-avfall) kan inneholde en rekke helse- og miljøskadelige stoffer. Disse stoffene skal ikke separeres fra utstyret under miljøsaneringen, men leveres helt og uskadd til godkjent mottak for EE-avfall. Det vil alltid genereres EE-avfall ved rivning av bygg, og mengdene varierer veldig fra bygg til bygg. Det er ikke mulig å gi et eksakt estimat på mengden som vil genereres fra bygningsmassen. Bruker man erfaringstall fra Miljødirektoratets rapport TA 2357/2007, vil bygningsmasse på 1500 m² generere mellom 3 og 6 tonn EE-avfall.

EE-avfall består av alt som det har gått strøm igjennom, og inkluderer også nødvendige deler for å avkjøle, oppvarme, beskytte etc. komponentene. EE-avfall observert i bygningsmassen er blant annet:

- Kabler, stikkontakter og lysbrytere
- Sikringsskap
- Generatorer, ventilasjonsanlegg, varmtvannsbereder og andre elektriske maskiner.
- Hvitvarer (vaskemaskiner, kjøleskap, etc.). Kjøleskap og fryser før 1991 kan inneholde KFK-gasser og leveres som egen fraksjon
- Lysstofrør og sparepærer tas forsiktig ut av lysarmaturer og leveres som egen fraksjon. NB: lysstofrør og sparepærer må ikke knuses. Armaturene leveres med annet EE-avfall.
- Nødlys/ledlys inneholder nikkel-kadmiumkondenstorer og må derfor leveres som egen fraksjon.
- Brannvarsler inneholder det radioaktive stoffet americium -241 og må derfor leveres som egen fraksjon.

3.3. FUGEMASSE

Fugemasse kan inneholde en rekke miljøgifter som gjør at denne må håndteres som farlig avfall. Fugemasse frem til 1980 kan inneholde PCB, fra 1975 kan fugemassen inneholde klorparafiner og fugemasse fram til 2003 kan inneholde ftalater. Tjæreholdig fugemasse kan i tillegg inneholde høye konsentrasjoner av PAH /10/.



Det ble tatt en prøve av svart fuge mellom bygningskroppene utendørs (prøve L4). Det ble ikke påvist ftalater, PAH eller klorparafiner i prøven, men det ble påvist PCB over grensen for farlig avfall. Fugen må dermed fjernes og leveres som farlig avfall. Det er estimert ca. 6 løpmeter med fuge, men det gjøres oppmerksom på at fugene også kan være skjult i konstruksjonen og at mengdene kan være større enn hva som er anslått her.

Det ble stedvis observert fugemasse i tilknytning gulv og baderom i bygningsmassen. Fordi mengdene fugemasse vil være av svært liten betydning ble ikke fugemasse prøvetatt under miljøkartleggingen. Dersom det observeres større mengde fugemasse i forbindelse med rivearbeidene, bør denne prøvetas.

3.4. GULVBELEGG OG VINYLBELEGG

Erfaringsmessig inneholder gulvbelegg produsert frem til år 2000 alltid ftalater. Ftalatholdige myknere som DEHP og delvis DBP og BBP ble brukt frem til år 2000, mens gulvbelegg etter år 2000 og frem til i dag kan inneholde myknere som DINP og DIDP /10/.

3.4.1. GULVBELEGG AV VINYL

Forekomst av gulv belagt med vinyl ble undersøkt. Det ble tatt ut prøver av alle større forekomster av gulvbelegg i bygningsmassen, og noen av disse ble sendt inn til analyse for asbest, PCB, klorparafiner og/eller ftalater slik det fremkommer i tabellen under.

Tabell 2. Oversikt over prøvetatt vinylbelegg

| | | | | |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| L11 | Vinylfliser | Kl.rom/ lærerrom 1. og 2. etasje, eldre del | Asbest, klorparafiner og asbest | Ftalater |
| L12 | Vinylbelegg | Trapp/gang 2. etg, eldre del Kl.rom 2. etg, tilbygg Gymsal, 1. etg, tilbygg | Ftalater | DIDP: 7400 mg/kg DINP: 285 000 mg/kg |
| L14 | Vinylbelegg | Kjeller, eldre del | Asbest, klorparafiner og asbest | Ftalater |
| L15 | Vinylfliser | Toaletter kjeller, eldre del | Asbest, klorparafiner og asbest | Klorerte parafiner: 270.000 mg/kg |

Det ble ikke påvist asbest, klorparafiner eller PCB over grenseverdien for farlig avfall i noen av prøvene. Gulvbelegg som må leveres som farlig avfall med ftalater, er anslått til ca. 1500 m².

Vinyllister er observert i kjeller og stedvis i bygningsmassen, og må leveres som farlig avfall med ftalater. I tillegg er det estimert ca. 10 m² vinyl på vegg i 2. etasje i tilbygget.

Det er estimert til sammen 3,1 tonn ftalatholdig avfall (gulvbelegg, lister og belegg på vegg) og 0,1 tonn gulvfliser som håndteres som farlig avfall med klorparafiner. Forekomsten er markert i plantegning i vedlegg 1.

3.4.2. GULVBELEGG AV LINOLEUM

Eldre gulvbelegg av linoleum kan inneholde høye konsentrasjoner av bly. Det ble tatt ut en prøve av eldre linoleumsbelegg lokalisert under vinylbelegg i tilbygget (prøve L34), men det ble ikke påvist konsentrasjoner av metaller. Linoleumsbelegg i bygningsmassen kan dermed håndteres som ordinært byggavfall.

3.5. IMPREGNERT TREVIRKE

Trykkimpregnert trevirke har siden 1950-årene være produsert med impregneringsmidler som inneholder kobber, krom og arsen (CCA-salter). Fra 1. oktober 2002 er det forbudt å bruke trykkimpregnert tre med krom- og arsen-salter til de fleste formål /10/.



Kreosotbehandlet trevirke er innsatt med tjære med høyt innhold av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), også kalt tjærrestoffer. Kreosotbehandlet trevirke er alltid farlig avfall /10/.

Det ble ikke observert tre som mistenkes for å være impregnert tilknyttet tiltaket.

3.6. ISOLASJONSMATERIALER

Isolasjonsmaterialer av ulik type inneholder ofte miljøgifter som bromerte flammehemmere (BFH) og/eller klorfluorkarboner (KFK/HKFK/HFK) /10/.

3.6.1. CELLEGUMMI

Cellegummi brukes ofte som isolasjonsmateriale rundt rør, og inneholder erfaringmessig så høy konsentrasjon av bromerte flammehemmere at det må håndteres som farlig avfall. Det ble observert cellegummi rundt flere rør i bygningen (til sammen ca. 100 løpemeter). Forekomst av cellegummi er markert i plantegning i vedlegg 1, og utgjør ca. 25 kg. Cellegummi fjernes, og legges i egne beholdere (f.eks. sekker) og leveres som farlig avfall som inneholder bromerte flammehemmere.

3.6.2. ISOLASJONSPLATER

Isopor (EPS-plater) og XPS-plater produsert frem til år 2004 inneholder bromerte flammehemmere og/eller KFK-gass /10/. XPS-plater kan kjennes igjen på fargen og er ofte lyseblå, svakt rosa eller lysegrønne. EPS-plater er oftest hvite. Isolasjonspanel (sandwichpanel) har ofte PUR-kjerne som inneholder KFK-gass. Slike plater ble ikke observert under kartleggingen, med kan finnes skjult i konstruksjonen og må leveres som farlig avfall.

3.6.3. BLÅSEMIDLER (PUR-SKUM)

Miljøskadelige blåsemidler har vært brukt i Norge siden 1950-tallet og finnes hovedsakelig i isolerte garasjeporter, isolasjonspaneler i kjølerom eller som isolasjonsmateriale for tetning rundt rør etc., produsert frem til 2002. Fugeskum (PUR-skum) er blåst med KFK- (fram til 1991), HKFK- (1990-2002) eller HFK-gass (1996-2003). Gassene er kapslet inn i isolasjonsmaterialets porer /10/.

Det ble observert små mengder miljøskadelige blåsemidler (PUR-skum) som tetning sporadisk i bygningsmassen. Det gjøres oppmerksom på at PUR-skum også kan finnes skjult i konstruksjonen. Fordi KFK er kapslet inn i isolasjonsmaterialets porer vil det kun være hensiktsmessig og levele større fraksjoner. Større forekomster (tykkelse > ca. 10 cm) av KFK-holdig isolasjonsmateriale legges i egen beholder og leveres som egen fraksjon. Isolasjonsmaterialet må ødelegges minst mulig.

3.7. ISOLERGLASS MED FTALATER, KLORPARAFINER ELLER PCB

Alle isolerglassvinduer produsert i Norge fra 1965-1975, og importerte isolerglass fra 1965-1979 inneholder PCB i isolerlimet. Disse vinduene skal dermed håndteres som farlig avfall med PCB. Vinduer markert med 'Thermopane` inneholder ikke PCB, men har en blyforsegling. Alle øvrige isolerglassvinduer og -ruter produsert frem til og med 1990 skal håndteres som klorparafinruter. Vinduer og isolerglass produsert etter 1990 kan inneholde ftalater i fugelimet. Som hovedregel kan vinduer og isolerglass produsert etter 1990 leveres som ikke-farlig avfall dersom isolerglassvinduer- og ruter er hele.

I tabellen under fremkommer en oversikt over isolerglassvinduene observert i bygget. I plantegning i vedlegg 1 er de ulike vinduene markert.

Tabell 3. Oversikt over isolerglassvinduer i bygningsmassen. Feltene markert med oransje må håndteres som farlig avfall med PCB, feltene markert med gult må håndteres som farlig avfall med klorparafiner, feltene markert i grønt skal håndteres som farlig avfall med ftalater.

| Isolerglass | Antall | Sanering |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umerket | 5 stk. stående i kjeller | Inneholder trolig PCB. vinduer må tas ut, og leveres mottak som tar imot vinduer som inneholder klorparafiner. NB: vinduene må ikke knuses. |
| Scandiglass -79 | 2 stk. (eldre bygg) | Inneholder klorparafiner. vinduer må tas ut, og leveres mottak som tar imot vinduer som inneholder klorparafiner. NB: vinduene må ikke knuses. |
| Thåti Lasi | 16 stk. (eldre bygg) 8 stk. stående i kjeller | |
| Nicoglass -94 | 23 stk. (eldre bygg) 49 stk. (tilbygg) | Inneholder ftalater. vinduene kan leveres som ikke-farlig avfall dersom isolerglassvinduer- og ruter er hele. Knuste vinduer må leveres som farlig avfall med ftalater |
| Pilkington etter 2000 | 1 stk. (kjeller eldre del) | farlig avfall med ftalater |

3.8. KJØLEAGGREGAT OG KJØLEVÆSKE

Kjølevæske i kjøleskap, frysere, kjølerom, fryserom og airconditionanlegg produsert før 1991 inneholder KFK, og nyere kjølevæske inneholder HKFK- (1990-2002) eller HFK-gass (1996-2003) /10/. Observerte kjøleskap og frysere antas ombruksbare.

3.9. MALING MED METALLER, KLORPARAFINER OG PCB

Det har tidligere blitt benyttet blitt annet PCB og tungmetaller som tilsetningsstoffer i maling. Konsentrasjonen av PCB og/eller tungmetaller kan være så høyt at det malte materialet må behandles som farlig avfall /4/, /10/, /11/. Malte flater på tyngre rivematerialer er prøvetatt for analyse av metaller, klorparafiner og PCB slik det fremkommer i tabellen under. Analyseresultater finnes i kapittel 5.

Tabell 4. Oversikt over prøver av maling. Rød markering indikerer maling som må håndteres som farlig avfall.

| Nr. | Materiale | Sted | Undersøkt for | Forurensning | Farlig avfall | Kommentar |
|-----|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| L2 | Maling | Grunnmur, eldre del | Metaller, klorparafiner og PCB | Zn: 6800 mg/kg | Ja | Hvit |
| L3 | Beton med maling | Grunnmur, eldre del | Metaller (inkl. CrVI) og PCB | Zn: 1900 mg/kg | Nei | Beton med hvit maling |
| L13 | Maling | Betonggolv, kjeller, eldre del | Metaller, klorparafiner og PCB | PCB: 1,8 mg/kg | Nei | Maling inkl. lim fra gulvbelegg |
| L18 | Maling | Betongvegg, gang, eldre del | Metaller, klorparafiner og PCB | Zn: 4400 mg/kg | Ja | Rød maling |
| L5 | Maling | Grunnmur, tilbygg | Metaller, klorparafiner og PCB | | Nei | Hvit maling |
| L20 | Maling | Betonggolv, kjeller, eldre del | Metaller, klorparafiner og PCB | PCB: 90mg/kg | Ja | Blå maling |
| L21 | Maling | Betongvegg, kjeller, tilbygg | Metaller, klorparafiner og PCB | PCB: 3,7mg/kg | Nei | Hvit maling |
| L27 | Maling | Betonggolv, kjeller, tilbygg | Metaller, klorparafiner og PCB | PCB: 450mg/kg | Ja | Grå /blå maling |
| L32 | Maling | Betongvegg, kjeller, tilbygg | Metaller, klorparafiner og PCB | Zn: 5 300 mg/kg PCB: 5,9mg/kg | Ja | Også bak panel |



Maling representert ved prøve L2, L18, L20, L27 og L32 håndteres som farlig avfall med sink eller PCB. Forekomster av malte flater på betong som overskridet grenseverdien for farlig avfall er markert i vedlegg 1.

3.10. METALLER OG PCB I AVRETNINGSMASSE, MURPUSS, MØRTEL

PCB ble tidligere tilsatt murpuss, mørtel, avretningsmasse, etc. Forekomst av metaller kan også være høye i disse materialene /4/, /10/, /11/. Det er tatt ut en prøve av puss (prøve L7) og avretningsmasse (prøve L31). I prøve L31 er innholdet av PCB høyere enn forurensningsforskriftens normverdi (for jord), og er dermed lettere forurenset. I prøve L7 er konsentrasjoner under forurensningsforskriftens normverdi.

På ventilasjonskanalene i bygget ble det observert pusslag som ble analysert for asbest og metaller (prøve L26). Det ble påvist konsentrasjoner av sink over grenseverdien for farlig avfall.

3.11. METALLER OG PCB I BETONG

PCB kan ha blitt tilsatt betong eller betongen kan ha blitt forurenset av PCB som følge av «vandring» fra andre materialer som inneholder PCB. Betong kan også inneholde tungmetaller /4/, /10/, /11/. Ubehandlet betong er prøvetatt for analyse av metaller (inkludert krom VI) og PCB. Det ble sendt inn én betongprøve av fundamentet utomhus (prøve L1), én betongprøve fra bygningskroppen fra 1950-tallet (prøve L17), én betongprøve fra påbygd del fra 1960-tallet (prøve L6) og én prøve av påbygd skur (prøve L35). Det ble ikke påvist konsentrasjoner av metaller (inkl. Cr VI) eller PCB over grenseverdier for nyttiggjøring (se kap. 4). I prøve L1 og L35 ble det påvist krom VI rett over normverdi.

Det er også analysert en betongprøve med maling fra bygningskroppen fra 1950-tallet (prøve L4). Det ble påvist konsentrasjoner av sink over normverdi, men undre grenseverdi for farlig avfall.

3.12. OLJE

Det er lokalisert én oljefyr i kjelleren i tilbygget. Tilknyttet denne er en nedgravd fyringsoljetank på vestsiden av bygget. Avlesning i fyrrommet viser at det fortsatt er olje igjen på tanken, og viser en kapasitet på 6 m³.

Oljetanker med tilhørende oljetekniske installasjoner må tømmes og rengjøres av godkjent firma og leveres til gjenvinning. Gjenværende olje fra fyr, rør og tanker leveres til godkjent mottak.

3.13. SOT OG ASKE

Sot og aske kan inneholde PAH, dioksiner, dibenzo-furaner og tungmetaller som f.eks. kadmium og kvikksølv, og skal av den grunn ikke gå til om bruk eller gjenvinning. Sot finnes vanligvis på innsiden av gamle pipeløp. Pipen i bygget må feies før den rives, og aske og tjære fra pipen skal leveres godkjent mottak. Innerste laget med teglsteinen i pipen vil også kunne inneholde noe sot og denne håndteres derfor som lettere forurenset (se kap. 4).

3.14. ANNET

Syntetiske mineralfibere (MMMF¹) benyttes i isolasjonsmaterialer som glassfiber, glassull (Glava), mineralull (Rockwool) og keramiske fibre. Mineralfibrene er ikke klassifisert som farlig avfall, men det medfører et støvproblem ved riving, med støv av små fibre. Størrelsen på fibrene avgjør i hvilken grad de virker lokalirriterende på hud og slimhinner, eller blir innåndet (tynnere enn ca. 3,5 µm i diameter) og avsatt nedover i luftveiene.

¹ MMMF = man-made mineral fibres



4. NYTTIGGJØRING AV BETONG OG TEGL

4.1. KRAV TIL NYTTIGGJØRING OG GRENSEVERDIER

Avfallsforskriften kapittel 14 A har som formål å fremme nyttiggjøring av betong fra riveprosjekter. Forutsetninger for nyttiggjøring av betong fremkommer av Avfallsforskriftens § 14a-4 til 14a-8 /4/.

Tunge rivemasser som betong og tegl er egnet til nyttiggjøring, dersom kjemiske analyser viser at massene ikke er forurenset med PCB og tungmetaller fra tilsetningsstoffer og maling. Veilegende grenseverdier, gitt i Tabell 5, benyttes som grunnlag når det vurderes om betong- og teglavfall kan nyttiggjøres. Verdiene er basert på normverdier i forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1 med justeringer av arsen-, nikkel-, krom (III)- og krom (VI)-innholdet iht. Miljødirektoratets vurderinger. Miljøkartlegger vurderer hvilke parametere det er hensiktsmessig å analysere for i hvert enkelt tilfelle².

Tabell 5. Grenseverdier for råbetong og tegl /4/

| Stoff | Konsentrasjonsgrense (mg/kg) |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Metaller:</i> | |
| Arsen | 15 |
| Bly (uorganisk) | 60 |
| Kadmium | 1,5 |
| Kvikksølv | 1 |
| Kobber | 100 |
| Sink | 200 |
| Krom (III) | 100 (tot) |
| Krom (VI) | 8 |
| Nikkel | 75 |
| <i>PCB:</i> | |
| Σ 7PCB | 0,01 |
| <i>PAH-forbindelser:</i> | |
| Σ 16 PAH | 2 |
| Benzo(a)pyren | 0,1 |
| <i>Alifatiske hydrokarboner:</i> | |
| Alifater C5–C6 | 7 |
| Alifater >C6–C8 | 7 |
| Alifater >C8–C10 | 10 |
| Alifater >C10–C12 | 50 |
| Alifater >C12–C35 | 100 |

For nyttiggjøring av betong og tegl som er påført maling, murpuss eller andre overflatebehandlinger gjelder egne grenseverdier for selve overflatebehandlingene. Grenseverdiene finnes i Tabell 6 /4/. Merk at disse grenseverdiene ikke gjelder for selve betongen eller teglet, kun overflatebehandlingen.

Tabell 6. Grenseverdier for forbindelser i maling, fugemasse, avrettingsmasse eller murpuss på tyngre rivemasser som skal vurderes hver for seg ved nyttiggjøring /4/

| Kadmium (Cd) | Kvikksølv (Hg) | Bly (Pb) | PCB (Σ 7) |
|--------------|----------------|--------------|-------------------|
| < 40 mg/kg | < 40 mg/kg | < 1500 mg/kg | < 1 mg/kg |

2 Det er eksempelvis kun aktuelt å analysere for alifater dersom det mistenkes oljesøl på betongen.



Ved nyttiggjøring av overflatebehandlet betong skal avfallet tildekkes med et toppdekke på 0,5 meter, med mindre det benyttes faste dekker som betong eller asfalt. Avfallet må ikke legges slik at pH og kjemisk stabilitet vil påvirkes betydelig. Det skal legges minst en meter over grunnvannstand, og ikke i sjø eller myrområder. Dersom alle disse kravene er oppfylt, kan betongen/teglet nyttiggjøres uten søknad /11/.

Dersom påviste konsentrasjoner er over referanseverdiene må det gjøres ytterligere vurderingen hvorvidt betongen kan gjenbrukes. Dette innebærer søknad til Miljødirektoratet inkl. en risikovurdering dokumenter at det er forsvarlig mhp. Helse og miljø. Dersom de tyngre bygningsmaterialene ikke gjenbrukes skal de leveres til avfallsmottak som kan ta imot lettere forurensede masser. Avfallsmottaket skal opplyses om konsentrasjoner som er funnet, slik at massene blir håndtert riktig.

4.2. PROSJEKTPESIFIKKE VURDERINGER FOR GJENBRUK AV BETONG OG TEGL

I tabellen under fremkommer oversikt over prøvetatt råbetong og overflatebehandling.

Betong med overflatebehandling tilknyttet den eldste delen av bygningsmassen kan nyttiggjøres (se kap. 4). Det forutsettes at maling på alle betonggolv fjernes. Dersom massene skal leveres til mottak, må det avklares om maling med høye sink-konsentrasjoner (prøve L2 og L18) må leveres som egen fraksjon som farlig avfall eller om betong med maling leveres som forurenset (prøve L3).

Betong med overflatebehandling tilknyttet tilbygget kan nyttiggjøres (se kap. 4). Det forutsettes at maling på betonggolv og maling på betongvegger fjernes grunnet PCB-konsentrasjoner over grenseverdi for nyttiggjøring. Dersom massene skal leveres til mottak, må det avklares om maling med høye sink-konsentrasjoner (prøve L2 og L18) må leveres som egen fraksjon som farlig avfall eller om betong med maling leveres som forurenset (prøve L3).

Tabell 7. Grenseverdier for forbindelser i maling, fugemasse, avrettingsmasse eller murpuss på tyngre rivemasser som skal vurderes hver for seg ved nyttiggjøring /4/

| Nr. | Materiale | Sted | Undersøkt for | Forurensning | Farlig avfall | Kommentar |
|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|
| L1 | Betong | Fundamenter utomhus | Metaller (inkl. CrVI) og PCB | CrVI; 2,5 mg/kg | Nei | |
| L2 | Maling | Grunnmur, eldre del | Metaller, klorparafiner og PCB | Zn: 6800 mg/kg | Ja | Hvit |
| L3 | Betong med maling | Grunnmur, eldre del | Metaller (inkl. CrVI) og PCB | Zn: 1900 mg/kg | Nei | Betong med hvit maling |
| L17 | Betong | Ringmur, eldre del | Metaller (inkl. CrVI) og PCB | | Nei | Ubehandlet betong |
| L13 | Maling | Betonggolv, kjeller, eldre del | Metaller, klorparafiner og PCB | PCB: 1,8 mg/kg | Nei | Maling inkl. lim fra gulvbelegg |
| L18 | Maling | Betongvegg, gang, eldre del | Metaller, klorparafiner og PCB | Zn: 4400 mg/kg | Ja | Rød maling |
| L5 | Maling | Grunnmur, tilbygg | Metaller, klorparafiner og PCB | | Nei | Hvit maling |
| L6 | Betong | Grunnmur, tilbygg | Metaller (inkl. CrVI) og PCB | | Nei | Ubehandlet betong |
| L7 | Puss | Fasade, kortside tilbygg | Metaller og PCB | | Nei | Puss utenpå bygg |



| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------|
| L20 | Maling | Betonggolv, kjeller, eldre del | Metaller, klorparafiner og PCB | PCB: 90mg/kg | Ja | Blå maling |
| L21 | Maling | Betongvegg, kjeller, tilbygg | Metaller, klorparafiner og PCB | PCB: 3,7mg/kg | Nei | Hvit maling |
| L27 | Maling | Betonggolv, kjeller, tilbygg | Metaller, klorparafiner og PCB | PCB: 450mg/ kg | Ja | Grå /blå maling |
| L31 | Avretning | kjeller tilbygg | Metaller og PCB | | Nei | |
| L32 | Maling | Betongvegg, kjeller, tilbygg | Metaller, klorparafiner og PCB | Zn: 5 300 mg/kg PCB: 5,9mg/kg | Ja | |
| L35 | Betong | Skur | Metaller (inkl. CrVI) og PCB | | Nei | Ubehandlet |

5. ANALYSER

Prøvene ble levert til ALS Laboratory Group i Oslo for analyse. Fullstendige analyseresultater finnes i vedlegg 3. Prøver med lokalisering og analyseresultater fremkommer i vedlegg 1. I Tabell 8 fremkommer analyseresultater for analyserte prøver. Grenseverdier for farlig avfall, samt forurensningsforskriftens normverdier for alle stoffene fremkommer også av tabellen. Hvis tyngre bygningsmaterialer skal nyttiggjøres som fyllmasser, er de å regne som lettere forurenset dersom konsentrasjonen overskridt forurensningsforskriftens normverdi for jord (se kapittel 4). Disse er markert i gult i tabellen under.

Tabell 8. Analyseresultater for analyserte prøver. Rød markering indikerer at prøven tilsvarer farlig avfall. Gul markering indikerer at prøven er lettere forurenset (over normverdi for jord)³

| Stoff | | | Asbest | klorparafiner | | Metaller | | | | | | | | PCB | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----------|--------------------|
| | | | | SCCP | MCCP | As | Pb | Cd | Cu | Cr | Cr6+ | Hg | Ni | Zn | Σ | total ⁴ |
| Grenseverdi farlig avfall | | | | 2500 | 2500 | 1000 | 2500 | 1000 | 25000 | 25000 | 1000 | 1000 | 2500 | 2 500 | | 50 |
| Normverdi | | | | | | 8 | 60 | 1,5 | 100 | 50 | 2 | 1 | 60 | 200 | 0,01 | |
| Prøve | Materiale | Lokalisering | | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| L1 | Betong | Fundament utoomhus | | | | 4,7 | 6,7 | <0,020 | 51 | 25 | 2,5 | <0,010 | 13 | 70 | <0,007 | |
| L2 | Maling | Grunnmur eldre del | | <100 | <100 | 1,5 | 380 | 1,2 | <1,0 | 150 | | 3,4 | 27 | 6800 | <0,007 | |
| L3 | Betong med maling | Grunnmur eldre del | | | | 3,1 | 8,1 | 1 | 7,1 | 14 | 0,57 | 0,51 | 13 | 1900 | <0,007 | |
| L4 | Fuge | Fasade, mellom eldre del og tilbygg | | <100 | <220 | | | | | | | | | | 39 | 195 |
| L5 | Maling | Grunnmur tilbygg | | <100 | <100 | <0,50 | 80 | 0,9 | 8,6 | 17 | | <0,010 | 10 | 110 | <0,007 | |
| L6 | Betong | Grunnmur tilbygg | | | | <0,50 | 1,8 | <0,020 | 8,3 | 16 | 0,8 | <0,010 | 13 | 47 | <0,007 | |
| L7 | Puss | Fasade, kortside tilbygg | | | | 1,2 | 19 | 0,043 | 30 | 6,4 | | <0,010 | 4,3 | 92 | <0,007 | |
| L8 | Støtmatte | Utomhus | | | | <0,50 | 270 | 1,3 | 15 | 59 | | <0,010 | 11 | 440 | <0,007 | |
| L9 | Vindsporre | Bak panel, tilbygg | Ikke påvist | | | | | | | | | | | | | |
| L11 | Vinylfliser | Klasserom/lærerrom 1. og 2. etasje eldre del | Ikke påvist | Ikke påvist | Ikke påvist | | | | | | | | | | | <0,007 |
| L13 | Maling/avretning | Betonggulv, kjeller eldre del | | <100 | <920 | 1,6 | 410 | 0,54 | 290 | 32 | | 0,096 | 13 | 380 | 1,8 | 9 |
| L14 | Vinylbelegg | Kjeller eldre del | Ikke påvist | Ikke påvist | Ikke påvist | | | | | | | | | | | <0,007 |
| L15 | Vinylfliser | Toaletter kjeller eldre del | Ikke påvist | 270 000 | | | | | | | | | | | 0,55 | 2,75 |
| L16 | Avretning/lim | Under vinylfliser eldre del | Ikke påvist | | | <0,50 | 140 | 1,5 | 110 | 22 | | 0,26 | 17 | 1500 | 3,1 | 15,5 |
| L17 | Betong | Ringmur eldre del | | | | 2,1 | <1,0 | <0,020 | 14 | 21 | 1,1 | <0,010 | 27 | 17 | <0,007 | |
| L18 | Maling | Betongvegg eldre del | | <100 | <100 | 2,9 | 460 | 0,092 | 6,7 | 27 | | 1,1 | 16 | 4400 | 0,39 | 1,95 |

³ Gjelder kun tyngre bygningsmaterialer

⁴ PCB_{total} er Σ 7 PCB multiplisert med 5 iht. POPs-forordningen (EU-direktiv 850/2004)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-------------------------------------------|-------------|--------|---------|-------|------|--------|------|--------|-----|-----|------|--------|--------|------|--------|-------|--------|--|--|--|-----|-----|--|--|--|
| L19 | Fuktsperre | Kjeller, eldre del | Ikke påvist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L20 | Maling | Betonggolv, kjeller, tilbygg | | <100 | <140 | <0,50 | 2100 | <0,020 | 340 | 12 | | | 0,33 | 13 | 550 | 18 | 90 | | | | | | | | | | |
| L21 | Maling | Betongvegg, kjeller, tilbygg | | <100 | <100 | 2,8 | 140 | 0,14 | 7,4 | 25 | | | 0,76 | 24 | 1600 | 3,7 | 18,5 | | | | | | | | | | |
| L22 | Korkisolasjon | Under tekniske installasjoner | Ikke påvist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L23 | Isolasjon rørbend | Teknisk rom, kjeller | Påvist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L24 | Isolasjon | Ventilasjonskanal | Ikke påvist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L25 | Isolasjon/ Strie | mellom ventilasjonskanaler | Ikke påvist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L26 | Puss | På ventilasjonskanaler | Ikke påvist | | | | | | 12 | 66 | 4,9 | 650 | 2,7 | | | 0,49 | 20 | 10000 | <0,007 | | | | | | | | |
| L27 | Maling | Betonggolv, kjeller, tilbygg | | <100 | <160 | <0,50 | 370 | 0,54 | 150 | 10 | | | 0,1 | 4,2 | 480 | 90 | 450 | | | | | | | | | | |
| L28 | Isolasjon endelokk | Fyrrom | Ikke påvist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L29 | Fuge | Avstandslis på isolerglass type Tâhi Lasi | | 55 800 | 365 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,1 | 5,5 | | | |
| L31 | Avretningsmasse | kjeller tilbygg | | | | | | 3,8 | 3,9 | 0,056 | 9,1 | 54 | | | <0,010 | 15 | 53 | 0,28 | 1,4 | | | | | | | | |
| L32 | Maling | Betongvegg, kjeller, tilbygg | | <150 | <260 | <0,50 | 880 | <0,020 | 570 | 72 | | | 6,9 | 19 | 5300 | 5,9 | 29,5 | | | | | | | | | | |
| L33 | Vindsperre/isolasjon | Papp bak panelvegg tilbygg | Ikke påvist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L34 | Linoleumsbelegg | 2. etg tilbygg | | | | | | <0,50 | <1,0 | 0,6 | 6,6 | 1,1 | | | 0,011 | 1,2 | 130 | | | | | | | | | | |
| L35 | Betong | Skur | | | | | | <0,50 | 6,6 | <0,020 | 13 | 19 | 2,4 | <0,010 | 9,2 | 46 | <0,007 | | | | | | | | | | |

| Stoff | | | Ftalater | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|--|
| | | | DMP | DEP | DPrP | DBP | DiBP | DPP | DNOP | DEHP | BBP | DCHP | DiDP | DiNP | | | | |
| Grenseverdi farlig avfall | | | 30000 | 2500 | 30000 | 3000 | 3000 | 3000 | 30000 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 22500 | |
| Prøve | Materiale | Lokalisering | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | |
| L12 | Vinylbelegg | Gang eldre del og klasserom tilbygg | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <2400 | 1 200 | <1000 | <1000 | 7 400 | 285 000 | | | | |

| Stoff | | | PAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------|--------------------|--------|----------|-------|--------|
| | | | Acenatten | Acenäften | Antracen | Benso(a)antracen | B(a)p | Benso(b)fluoranten | Benso(b+j)fluoranten | Benso(ghi)fluoranten | Benso(k)fluoranten | Dibenzo(ah)antracen | Fenantracen | Fluoranten | Indeno(123cd)pyren | Krysen | Naftalen | Pyren | B(a)p |
| Grenseverdi farlig avfall | | | 2500 | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 | 10000 | 1000 | 2500 | 2500 | 100 | |
| Prøve | Materiale | Lokalisering | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | |
| L4 | Fuge | Fasade, mellom eldre del og tilbygg | 2,27 | <0,250 | 1,18 | 8,1 | 9,07 | | 6,77 | 3,2 | 2,08 | 15,7 | 36,2 | 0,702 | 3,92 | 17,3 | 0,305 | 30,4 | 9,07 |
| L19 | Fuktsperre | Kjeller, eldre del | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | | 0,6 | <0,250 | <0,250 | 0,474 | 0,72 | <0,250 | <0,250 | 0,309 | <0,250 | 0,421 | <0,250 |



6. OPPSUMMERING OG SAMMENSTILLING AV FUNN AV HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER

Kartleggingen viser at det finnes bygningsmaterialer og installasjoner som må leveres som farlig avfall. Det kan være skjulte forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer som ikke er påvist under kartleggingen. Dersom det oppdages skjulte forekomster skal arbeidene umiddelbart stanses og forekomsten kartlegges slik at forekomster håndteres forskriftsmessig.

Sanering må foretas iht. gjeldende regelverk og utføres av godkjent firma. Miljøsanering, hvor helse- og miljøskadelige stoffer og materialer demonteres og fjernes, foretas før ordinære rivearbeider starter. Forekomsten av farlig avfall skal fjernes forsvarlig fra bygningen og leveres til godkjent mottak. Miljøsaneringen skal utføres av personell med erfaring og nødvendige godkjenninger på området. Også transport av miljøfarlig avfall skal utføres av godkjent transportør der det kreves iht. aktuelt lovverk.

Håndtering av alt avfall skal dokumenteres gjennom sluttrapportering til kommunen, iht. byggteknisk forskrift, og skal inneholde dokumentasjon fra avfallsmottak over de faktiske avfallsmengder som er levert.

Farlig avfall skal deklarerdes ved levering. Ved levering av farlig avfall fra virksomheter skal det følge med et deklarasjonsskjema med opplysninger om avfallsprodusenten og om avfallet. Dette fylles ut elektronisk på <https://www.avfallsdeklarering.no/>. All håndtering av riveavfall skal dokumenteres, så det er viktig å ta vare på kvitteringer fra avfallsmottak og ev. annen dokumentasjon.

Tiltakshaver er øverste ansvarlige for avfallshåndteringen. Riveentreprenøren er ansvarlig for å deklarer farlig avfall, samt dokumentere levering av ordinært avfall. Riveentreprenøren er ansvarlig for å sette opp en samlet oversikt over endelige mengder og fraksjoner (avfallsplan med sluttrapport). Dersom det er vesentlige avvik fra avfallsplanen, må dette redegjøres for. Avfallsplan, deklarasjonsskjemaer for farlig avfall og dokumentasjon på ordinært avfall overleveres tiltakshaver ved avsluttet arbeid.

Videre følger en sammenstilling av funn av funn av miljø- og helseskadelige stoffer i bygningsmassen.

Tabell 9. Oppsummeringstabell med sammenstilling av funn av miljø- og helseskadelige stoffer i bygningsmassen. Forekomster er markert i plantegning i vedlegg 1.

| Stoff | Bygningsdel eller installasjon | Plassering | Mengde | Krav til behandling | Miljøsaneringsbeskrivelse |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asbest ⁵ | Isolasjonsmateriale rundt rør | Kjeller, samt skjult i konstruksjon | 25-75 bend ⁶ | Leveres som asbest (avfallskode 7250) | Asbestsanering av asbestholdige materialer utføres av godkjent asbestsaneringsfirma. |
| | Isolasjonsmateriale | Kryploft | Må prøvetas for å bekrefte/ avkrefte | | |
| | Branndører | Kjeller | 3 stk. ⁷ | | |
| Bromerte flammehemmere | Cellegummi | Kjeller | Ca. 25 kg | Leveres farlig avfall - bromerte flammehemmere (avfallskode 7155) | Cellegummi legges i egen beholder (for eksempel sekker) og leveres som farlig avfall med bromerte flammehemmere. |
| EE-avfall | Alt som det gått strøm igjennom: kabler, kontakter, sikringsskap, lysstøffrørarmaturer, etc. | Hele bygningsmassen | Mellom 3 og 5 tonn | Leveres som EE-avfall | EE-avfall må leveres helt og ikke knuses Leveres som egne fraksjoner: <ul style="list-style-type: none"> - Lysstøffrørarmaturer - Lysstøffrør og sparepærer tas forsiktig ut av armatur slik at de ikke knuser og legges i egen beholder - Brannvarslere - Nødlys/ledlys - Store deler (hvitevarer, varmtvannsbeholder, sikringsskap, etc.) |
| Ftalater | Gulvbelegg, veggbelegg og lister | Hele bygningsmassen | Ca. 3,1 tonn | Leveres farlig avfall - ftalater (avfallskode 7156) | Gulvbelegget rives av gulv og leveres som egen fraksjon. |
| | Isolerglassvinduer | Fasade | 73 stk., dvs. 2,2 tonn | Leveres som farlig avfall - ftalater (avfallskode 7158) | Vinduene tas forsiktig ned og kan leveres som ikke-farlig avfall dersom isolerglassvinduer- og ruter er hele. Knuste vinduer må leveres som farlig avfall med ftalater. |
| Klorparafiner | Isolerglassvinduer | Fasade | 26 stk., dvs. 0,8 tonn | Leveres som farlig avfall - klorparafiner (avfallskode 7159) | Vinduene tas forsiktig ned og leveres som isolerglassvinduer med klorparafiner til godkjent mottak. NB: Vinduene må ikke knuses. |

5 Ved asbestsanering bør det sjekkes om det kan være asbest flere steder i bygget.

6 Det er ikke mulig å gi et realistisk anslag av mengder da rørene også er skjult i konstruksjonen. Alle rør i kjeller og delvis i 1. etasje må asbestsaneres.

7 Det ble registrert flere branndører i bygningene som kan inneholde asbest. Dersom dørene er fra etter 1980 vil de ikke inneholde asbest.



| | | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Gulvfliser | Kjeller | Ca. 0,1 tonn | Leveres som farlig avfall - klorparafiner (avfallskode 7158) | Gulvbelegget rives av gulv og leveres som egen fraksjon. |
| Maling (sink og PCB) | Maling | Betonggulv og vegg i kjeller | Avhenger av saneringsmetode | Leveres som farlig avfall - PCB (avfallskode 7210) eller metaller (avfallskode 7051) | Maling med eller uten underliggende puss kan enten fjernes fra bygningsmaterialene og leveres som egen fraksjon, eller så kan bygningsmaterialene med maling og puss leveres som forurensset |
| Sink | Puss | På ventilasjonskanaler | Avhenger av saneringsmetode | Leveres som farlig avfall - metaller (avfallskode 7051) | Puss på isolasjon rundt ventilasjonskanaler leveres som egen fraksjon. |
| Olje | Oljetank og oljefyr | Fyrrom i kjeller | 3-5 tonn | Leveres som farlig avfall - olje | Oljetanker som skal fjernes, og tilhørende utstyr, skal tømmes for olje og renses av godkjent firma (det skal utarbeides sertifikat på rensingen), før det leveres til godkjent mottak. Alle rester av fyringsolje skal samles opp og leveres til godkjent mottak. |
| PAH | Sot | Pipe | 3-5 tonn | Leveres som farlig avfall - PAH (avfallskode 7152) | Pipene feies før de rives, og aske og tjære fra pipene skal leveres godkjent mottak. Innerste laget med teglstein i pipene vil også kunne inneholde noe sot og denne håndteres derfor som lettere forurensset. |
| PCB | Isolerglassvinduer | Hele bygningsmassen | 5 stk., dvs. ca. 0,1 tonn | Leveres som farlig avfall - PCB (avfallskode 7211) | PCB-holdige isolerglassvinduer leveres godkjent mottak av PCB-avfall. NB: Vinduene må ikke knuses |
| | Fugemasser | Mellom eldre del og tilbygg | 2-3 kg | Leveres som farlig avfall - PCB (avfallskode 7210) | Fugene skjæres ut og leveres som egen fraksjon. |



7. HENVISNINGER OG KILDER

- /1/ Lovdata. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven). LOV-2022-06-10-35. Fjerde del: byggesaksdel § 29-8. Avfallshåndtering.
- /2/ Lovdata. Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift, TEK 17). FOR-2022-05-29-945. Kapittel 9. Ytre miljø
- /3/ Lovdata. Forskrift om gjenvinning og behandling av farlig avfall (avfallsforskriften). FOR-2022-05-12-1245. Kapittel. 11 Farlig avfall.
- /4/ Lovdata. Forskrift om gjenvinning og behandling av farlig avfall (avfallsforskriften). FOR-2022-05-29-946. Kapittel 14A. Betong og tegl fra riveprosjekter
- /5/ Lovdata. Forskrift om byggesak (byggesakforskriften, SAK 10). FOR-2022-05-12-1245.
- /6/ Lovdata. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Andre del: Krav til arbeid med kjemiske og biologiske risikofaktorer, Kapittel 4. Asbestarbeid
- /7/ Direktoratet for byggkvalitet. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning.
- /8/ Direktoratet for byggkvalitet. Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning.
- /9/ Arbeidstilsynet. Asbest
- /10/ NFFA, 2022. Hva gjør avfall farlig? Versjon 5.0
- /11/ Forum for miljøkartlegging og -sanering, 2017. Betongveilederen. Rapport 00-2017. Betongveilederen (Rapport 00-2017, NFFA)
https://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2017/06/Retningslinjer-for-pr%C3%B8vetaking-av-tunge-rivemasser_ver-1.00.pdf
- /12/ Avfallsdeklarering.no

8. VEDLEGGOVERSIKT

Vedlegg 1. Plantegning med markerte prøvetakingspunkter og forekomster av farlig avfall

Vedlegg 2. Bilder prøvepunkter og forekomster av farlig avfall

Vedlegg 3. Analyserapporter fra kjemiske analyser (ALS Laboratory Group)

Vedlegg 4. Oversikt over stoffer og farlig grenser for farlig avfall



20.09.2022

Ugyldig signatur

Ida Kristine Buraas

Utarbeidet av

Signert av: Buraas, Ida Kristine (gld_iburaas)

Mari Lyn Larsen

Godkjent av

Signert av: Larsen, Mari Lyn (NOML300099)




VEDLEGG 1 - PLANTEGNINGER


Øksfjord barneskole, Utomhus

Tegnforklaring


- ✖ Prøvepunkt
- PVC-belegg (ftalater)
- Maling på grunnmur (farlig avfall med sink)
- Nedgravd oljetank
- Fuge (farlig avfall med PCB)



Øksfjord barneskole, Plantegninger kjeller



Øksfjord barneskole, Plantegninger 1. etasje tilbygg




Tegnforklaring


- ✖ Prøvepunkt
- Isolerglassvindu Tathi Lasi (klorparafiner)
- Isolerglassvinduer Nico-glass -94 (ftalater)
- Vinylbelegg (ftalater)
- Vinyllist (ftalater)
- Maling på betonggolv (farlig avfall med PCB)
- Maling på betongvegger (farlig avfall med sink)

- Rørbend (asbest). NB: kun markert rom med forekomster og kan ikke anses som eksakt antall
- Ⓐ Cellegummi (BFH) NB: kun markert rom med forekomster og kan ikke anses som eksakt antall
- Puss på ventilasjonskanaler (farlig avfall sink). NB: Tegning basert på skisser fra byggesaksarkivet
- Pipe med sot

Øksfjord barneskole, Plantegninger 1. Etasje



Øksfjord barneskole, Plantegninger 2. etasje tilbygg




Tegnforklaring

- ❖ Prøvepunkt
- Isolerglassvinduer Nico-glass -94 (ftalater)
- Vinylbelegg (ftalater)
- Vinylbelegg, 2 lag (ftalater)
- Vinylbelegg vegg (ftalater)
- Pipe med sot

Luke i tak for tilkomst til råloft.
Ev. asbestholdig isolasjon må avkreftes før riving

Øksfjord barneskole, Plantegninger 2. Etasje




Tegnforklaring

- ✖ Prøvepunkt
- Isolerglassvinduer Nico-glass -94 (ftalater)
- Vinylbelegg (ftalater)
- Pipe med sot

FOREKOMSTER AV ASBEST (avfallsnummer 7250)

Nærmere beskrivelser av forekomster er gjengitt i kap. 3.1

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <i>Bilde 3. Asbestanalyser ble foretatt rundt tekniske installasjoner i aggregatrom.</i> | <i>Bilde 4. Det ble kun påvist asbest i isolasjonsmateriale rundt rørbend (prøve L23)</i> | <i>Bilde 5.Rørbend med asbest forekommer også i fyrrommet</i> |
|  |  | |
| <i>Bilde 6. Rørstrekker og skjøter finnes også i øvrige rom i kjelleren.</i> | | <i>Bilde 7. loftsluken ble det observert isolasjonsmateriale med mistanke om asbest, men det var ikke mulig å prøveta grunnet tilkomst</i> |
|  |  |  |
| <i>Bilde 8. Endelokk inneholder ikke asbest.</i> | <i>Bilde 9. Lydplater i taket inneholder ikke asbest.</i> | <i>Bilde 10.Vinsperre bak panel på tilbygget inneholder ikke asbest (prøve L9)</i> |

FOREKOMSTER AV BROMERTE FLAMMEHEMMERE (avfallsnummer 7155)

Nærmere beskrivelser av forekomster er gjengitt i kap. 3.6.1

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Bilde 11. Cellegummi under toalettbygningen tilknyttet den eldre delen | Bilde 12. Cellegummi i fyrrrommet | Bilde 13. Cellegummi i fyrrrommet |

FOREKOMSTER AV ELEKTRISK AVFALL (EE-AVFALL)

Nærmere beskrivelser av forekomster er gjengitt i kap. 3.2

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Bilde 14. EE-avfall; sikringsskap og ledninger | Bilde 15. EE-avfall; lysarmaturer og lysrør | Bilde 16. EE-avfall; varmtvannsbereedere |
|  |  |  |
| Bilde 17. EE-avfall | Bilde 18. EE-avfall i tavlerom | Bilde 19. EE-avfall, ledninger og kabelskinner, samt radiatorer |

FOREKOMSTER AV FUGEMASSER (Farlig avfall med PCB)

Nærmere beskrivelser av forekomster er gjengitt i kap. 3.3



Bilde 20 og Bilde 21. Svart fugemasse mellom eldre del og tilbygg må håndteres som farlig avfall med PCB (prøve L4)

FOREKOMSTER AV GULVBELEGG

Nærmere beskrivelser av forekomster er gjengitt i kap. 3.4



Bilde 22, Bilde 23 og Bilde 24. Vinylbelegg i gang, trapp og klasserom i eldre del inneholder ftalater over grenseverdi for farlig avfall (prøve L12)

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| Bilde 25: Vinylbelegget finnes også i tilbygget i 2. etasje | Bilde 26 Vinylbelegget finnes også i tilbygget i 1. etasje | Bilde 27. Vinylfliser i eldre del inneholder ikke asbest, klorparafiner eller PCB, og håndteres som farlig avfall med ftalater (prøve L11) |
| | | |
| Bilde 28 og Bilde 29. Vinylbelegg (prøve L14) og lim/avretning under (prøve L13) i kjeller i eldre del inneholder ikke asbest, klorparafiner eller PCB, og håndteres som farlig avfall med ftalater | Bilde 30. I tilbygget ble det observert flere ulike typer med vinylbelegg. Disse håndteres som farlig avfall med ftalater | |
| | | |
| Bilde 31 og Bilde 32. Vinylfliser (prøve L15) håndteres som farlig avfall med klorparafiner. Lim/avretning under (prøve L16) i kjeller i eldre del inneholder ikke asbest, klorparafiner eller PCB. | Bilde 33. Vinylflister håndteres som farlig avfall med ftalater | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <p>Bilde 34. Vinylbelegg på vegg (og gulv) i 2. etasje av tilbygget håndteres som farlig avfall med ftalater</p> | <p>Bilde 35. Vinylbelegg på vegg i 2. etasje av tilbygget håndteres som farlig avfall med ftalater. Gulvbelegget av linoleum kan håndteres som ordinært byggavfall</p> | <p>Bilde 36. Vinylbelegg på trappepodie i 1. etasje av tilbygget håndteres som farlig avfall med ftalater</p> |
|  | | |
| <p>Bilde 37. Håndløper på trapp til inngangsdør er av PVS og inneholder ftalater</p> | | |

BILDER AV FOREKOMSTER MED ISOLASJONSMATERIALER

Nærmere beskrivelser av forekomster er gjengitt i kap. 3.6

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | |
| <p>Bilde 38. Det ble stedvis observert fugeskum som kan inneholde KFK-gass</p> | |

FOREKOMSTER ISOLERGLASSVINDUER

Nærmere beskrivelser av forekomster er gjengitt i kap. 3.7

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| Bilde 39. Isolerglass av typen Scandiglass -79 på hver side av dør | Bilde 40. Vinduene på tilbygget er skiftet ut og er av type Nicoglass -94 som inneholder ftlater | Bilde 41. Vinduene på baksiden av den eldste delen av skolen er av type Nicoglass -94 som inneholder ftlater. |
| | | |
| Bilde 42. Vinduene på tilbygget er skiftet ut og er av type Nicoglass -94 som inneholder ftlater | Bilde 43. Vinduene på eldre del er av typen Thåti Lasi. Disse håndteres som farlig avfall med klorparafiner | Bilde 44. Flere isolerglass er lagret i kjelleren. 8 stk. Thåti Lasi og 5 stk. umerkede. De umerkede glassene må håndteres som farlig avfall med PCB |

BILDER AV FOREKOMSTER AV BETONG OG OVERFLATEBEHANDLING

Nærmere beskrivelser av forekomster er gjengitt i kap. 3.9, 3.10 og 3.11.

For beskrivelser av nyttiggjøring se kap. 4

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |
| Bilde 45. Betongfundamenter utomhus kan nyttiggjøres eller leveres til godkjent mottak som ren betong (prøve L1) | Bilde 46 og Bilde 47. Grunnmur på eldre del i betong med maling, kan nyttiggjøres. Dersom betongen skal leveres til godkjent mottak må levering avklares med deponiet da det er påvist konsentrasjoner av sink over grenseverdi for farlig avfall (prøve L2). Betong med maling er under grenseverdien (prøve L3). Ubehandlet betong er ren (prøve L31) |


| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| Bilde 48. Grunnmur på tilbygg i betong (prøve L6) med maling (prøve L5) og puss på kortside (prøve L7) kan nyttiggjøres eller leveres til godkjent mottak som ren betong (prøve L35) | Bilde 49. Betong tilknyttet påbygd skur kan nyttiggjøres eller leveres til godkjent mottak som ren betong (prøve L35) | Bilde 50. Maling på kjellervegger i eldre del av bygget er lettere forurensset (prøve L18) |
| | | |
| Bilde 51. Maling på betonggolv i tilbygget er farlig avfall med PCB (prøve L27 (t.v.) og L20 (t.h.), mens maling på vegg er forurensset (prøve L21) | | |
| | | |
| Bilde 52. Puss på ventilasjonskanaler må håndteres som farlig avfall med sink. | Bilde 53. Maling på innvendige vegger av tilbygget håndteres som farlig avfall med sink (prøve L32). Konsentrasjoner av PCB er også over grenseverdier for nyttiggjøring. | |

BILDER OLJETANK(ER) OG FYRINGSOLJE

Nærmere beskrivelser av forekomster er gjengitt i kap. 3.12



Bilde 54. Påfyllingsrør og lufterør på byggets østsiden



Bilde 55. Nivåmåler viser at det fortsatt er olje på tanken



BILDER AV FOREKOMSTER MED PAH

Nærmere beskrivelser av forekomster er gjengitt i kap. 3.13



Bilde 56. Pipe nr. 1 tilknyttet den eldste delen



Bilde 57. Pipe nr. 2 tilknyttet den eldste delen



Bilde 58. Pipe nr 2 på eldste del (t.v.) og pipe tilknyttet tilbygget (t.h.)





ANALYSERAPPORT

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Ordrenummer | : NO2216624 | Side | : 1 av 2 |
| Kunde | : WSP Norge AS | Prosjekt | : Øksfjord Barneskole |
| Kontakt | : Ida Kristine Burås | Prosjektnummer | : 1004100-102 |
| Adresse | : Engebrets vei 5 0275 Oslo Norge | Prøvetaker | : ---- |
| Epost | : idakristine.buraas@wsp.com | Sted | : ---- |
| Telefon | : ---- | Dato prøvemottak | : 2022-07-07 14:42 |
| COC nummer | : ---- | Analysedato | : 2022-09-02 |
| Tilbuds- nummer | : OF220233 | Dokumentdato | : 2022-09-06 16:10 |
| | | Antall prøver mottatt | : 1 |
| | | Antall prøver til analyse | : 1 |

Om rapporten

Forklaring til resultatene er gitt på slutten av rapporten.

Denne rapporten erstatter enhver foreløpig rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte prøver slik de var ved innleveringstidspunktet. Alle sider på rapporten har blitt kontrollert og godkjent før utsendelse.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultater gjelder bare de analyserte prøvene.

Hvis prøvetakingstidspunktet ikke er angitt, prøvetakingstidspunktet vil bli default 00:00 på prøvetakingsdatoen. Hvis dato ikke er angitt, blir default dato satt til dato for prøvemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

| Underskrivere | Posisjon |
|-----------------|--------------|
| Torgeir Rødsand | DAGLIG LEDER |

| | | | |
|--------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Laboratorium | : ALS Laboratory Group avd. Oslo | Nettside | : www.alsglobal.no |
| Adresse | : Drammensveien 264 0283 Oslo Norge | Epost | : info.on@alsglobal.com |

Analyseresultater

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

L15

Prøvenummer lab

NO2216624001

Kundes prøvetakingsdato

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|------------------------------|----------|------|-------|-----|-------------|----------------|----------|---------|
| Klorerte parafiner | | | | | | | | |
| Klorerte parafiner (C14-C17) | 270000 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-09-02 | S-CP-BM (6391) | DK | * |
| Klorerte parafiner (C10-C13) | <100 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-09-02 | S-CP-BM (6391) | DK | * |

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet

Kort oppsummering av metoder

| Analysemetoder | Metodebeskrivelser |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *S-CP-BM (6391) | Bestemmelse av klorinerte parafiner i materiale. Metode: EPA 3665a:1996 – DS/EN 15308:2016, mod. MU: 30% |

Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at rapporteringsgrensen kan bli påvirket av f.eks nødvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prøvemateriale

MU = Måleusikkerhet

a = A etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandør

* = Stjerne før resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. – ikke aktuelt

n.d. – Ikke påvist

Måleusikkerhet:

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Utførende lab

| | Utførende lab |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| DK | Analysene er utført av: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A Humlebæk |



ANALYSERAPPORT

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Ordrenummer | : NO2213587 | Side | : 1 av 28 |
| Kunde | : WSP Norge AS | Prosjekt | : Øksfjord Barneskole |
| Kontakt | : Ida Kristine Burås | Prosjektnummer | : 1004100-102 |
| Adresse | : Engebrets vei 5 0275 Oslo Norge | Prøvetaker | : ---- |
| Epost | : idakristine.buraas@wsp.com | Sted | : ---- |
| Telefon | : ---- | Dato prøvemottak | : 2022-07-07 14:42 |
| COC nummer | : ---- | Analysedato | : 2022-07-12 |
| Tilbuds- nummer | : OF220233 | Dokumentdato | : 2022-07-20 17:58 |
| | | Antall prøver mottatt | : 33 |
| | | Antall prøver til analyse | : 33 |

Om rapporten

Forklaring til resultatene er gitt på slutten av rapporten.

Denne rapporten erstatter enhver foreløpig rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte prøver slik de var ved innleveringstidspunktet. Alle sider på rapporten har blitt kontrollert og godkjent før utsendelse.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultater gjelder bare de analyserte prøvene.

Hvis prøvetakingstidspunktet ikke er angitt, prøvetakingstidspunktet vil bli default 00:00 på prøvetakingsdatoen. Hvis dato ikke er angitt, blir default dato satt til dato for prøvemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prøve(r) NO2213587/004,012,019,026,030, metode S-CLAGMS02 - Rapporteringense økt på grunn av matriksinterferens.

Prøve(r) NO2213587/011, metode S-PTHGMS03 - Rapporteringense økt på grunn av matriksinterferens.

| Underskrivere | Posisjon |
|-----------------|--------------|
| Torgeir Rødsand | DAGLIG LEDER |



| | | | |
|--------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Laboratorium | : ALS Laboratory Group avd. Oslo | Nettside | : www.alsglobal.no |
| Adresse | : Drammensveien 264 0283 Oslo Norge | Epost | : info.on@alsglobal.com |

Analyseresultater

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

L1

Prøvenummer lab

NO2213587001

Kundes prøvetakingsdato

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|----------------------------------|----------|---------|-------|-------|-------------|--------------------|----------|---------|
| Totale elementer/metaller | | | | | | | | |
| As (Arsen) | 4.7 | ± 2.00 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cd (Kadmium) | <0.020 | ---- | mg/kg | 0.02 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cr (Krom) | 25 | ± 7.50 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cu (Kopper) | 51 | ± 15.30 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Hg (Kvikksølv) | <0.010 | ---- | mg/kg | 0.01 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Ni (Nikkel) | 13 | ± 3.90 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Pb (Bly) | 6.7 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Zn (Sink) | 70 | ± 21.00 | mg/kg | 3 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | <0.007 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Andre | | | | | | | | |
| Cr6+ | 2.5 | ± 1.00 | mg/kg | 0.2 | 2022-07-12 | S-BMCr6C (7574.20) | DK | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

L2

Prøvenummer lab

NO2213587002

Kundes prøvetakingsdato

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|-------------------------------------------|----------|-----------|-------|-------|-------------|-----------------|----------|---------|
| Totale elementer/metaller | | | | | | | | |
| As (Arsen) | 1.5 | ± 2.00 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cd (Kadmium) | 1.2 | ± 0.36 | mg/kg | 0.02 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cr (Krom) | 150 | ± 45.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cu (Kopper) | <1.0 | ---- | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Hg (Kvikksølv) | 3.4 | ± 1.02 | mg/kg | 0.01 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Ni (Nikkel) | 27 | ± 8.10 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Pb (Bly) | 380 | ± 114.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Zn (Sink) | 6800 | ± 2040.00 | mg/kg | 3 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | <0.007 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Klorerte parafiner | | | | | | | | |
| Kortkj. klorerte parafiner SCCP, C10-C13 | <100 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-07-15 | S-CLAGMS02 | PR | a ulev |
| Mellomkj.klorerte parafiner MCCP, C14-C17 | <100 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-07-15 | S-CLAGMS02 | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

L3

Prøvenummer lab

NO2213587003

Kundes prøvetakingsdato

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|----------------------------------|----------|----------|-------|-------|-------------|--------------------|----------|---------|
| Totale elementer/metaller | | | | | | | | |
| As (Arsen) | 3.1 | ± 2.00 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cd (Kadmium) | 1.0 | ± 0.30 | mg/kg | 0.02 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cr (Krom) | 14 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cu (Kopper) | 7.1 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Hg (Kvikksølv) | 0.51 | ± 0.15 | mg/kg | 0.01 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Ni (Nikkel) | 13 | ± 3.90 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Pb (Bly) | 8.1 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Zn (Sink) | 1900 | ± 570.00 | mg/kg | 3 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | <0.007 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Andre | | | | | | | | |
| Cr6+ | 0.57 | ± 0.23 | mg/kg | 0.2 | 2022-07-12 | S-BMCr6C (7574.20) | DK | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L4

NO2213587004

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|---------------------------------------------------|-------------|---------|-------|-------|-------------|---------------|----------|---------|
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | 1.7 | ± 0.51 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | 4.8 | ± 1.44 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | 13 | ± 3.90 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | 19 | ± 5.70 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | 39 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) | | | | | | | | |
| Naftalen | 0.305 | ± 0.09 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Acenaftylen | <0.250 | ---- | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Acenaften | 2.27 | ± 0.68 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Fluoren | 0.702 | ± 0.21 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Fenantren | 15.7 | ± 4.71 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Antracen | 1.18 | ± 0.35 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Fluoranten | 36.2 | ± 10.90 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Pyren | 30.4 | ± 9.11 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Benso(a)antracen^ | 8.10 | ± 2.43 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Krysen^ | 17.3 | ± 5.19 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Sum av benso(b+j)fluoranten | 16.3 | ± 4.89 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Benso(k)fluoranten^ | 3.20 | ± 0.96 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Benso(a)pyren^ | 9.07 | ± 2.72 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Dibenso(ah)antracen^ | 2.08 | ± 0.63 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Benso(ghi)perlen | 6.77 | ± 2.03 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Indeno(123cd)pyren^ | 3.92 | ± 1.17 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Sum of 16 PAH (M1) | 153 | ---- | mg/kg | 2.00 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Sum PAH carcinogene^ | 59.9 | ---- | mg/kg | 0.875 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Halogenerte flyktige organiske komponenter | | | | | | | | |
| Kortkj. klorerte parafiner SCCP, C10-C13 | <100 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-07-15 | S-CLAGMS02 | PR | a ulev |
| Mellomkj.klorerte parafiner MCCP, C14-C17 | <220 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-07-15 | S-CLAGMS02 | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L5

NO2213587005

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|-------------------------------------------|----------|---------|-------|-------|-------------|-----------------|----------|---------|
| Totale elementer/metaller | | | | | | | | |
| As (Arsen) | <0.50 | ---- | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cd (Kadmium) | 0.90 | ± 0.27 | mg/kg | 0.02 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cr (Krom) | 17 | ± 5.10 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cu (Kopper) | 8.6 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Hg (Kvikksølv) | <0.010 | ---- | mg/kg | 0.01 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Ni (Nikkel) | 10 | ± 3.00 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Pb (Bly) | 80 | ± 24.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Zn (Sink) | 110 | ± 33.00 | mg/kg | 3 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | <0.007 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Klorerte parafiner | | | | | | | | |
| Kortkj. klorerte parafiner SCCP, C10-C13 | <100 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-07-15 | S-CLAGMS02 | PR | a ulev |
| Mellomkj.klorerte parafiner MCCP, C14-C17 | <100 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-07-15 | S-CLAGMS02 | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

L6

Prøvenummer lab

NO2213587006

Kundes prøvetakingsdato

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|----------------------------------|----------|---------|-------|-------|-------------|--------------------|----------|---------|
| Totale elementer/metaller | | | | | | | | |
| As (Arsen) | <0.50 | ---- | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cd (Kadmium) | <0.020 | ---- | mg/kg | 0.02 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cr (Krom) | 16 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cu (Kopper) | 8.3 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Hg (Kvikksølv) | <0.010 | ---- | mg/kg | 0.01 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Ni (Nikkel) | 13 | ± 3.90 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Pb (Bly) | 1.8 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Zn (Sink) | 47 | ± 14.10 | mg/kg | 3 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | <0.007 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Andre | | | | | | | | |
| Cr6+ | 0.80 | ± 0.32 | mg/kg | 0.2 | 2022-07-12 | S-BMCr6C (7574.20) | DK | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

L7

Prøvenummer lab

NO2213587007

Kundes prøvetakingsdato

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|----------------------------------|----------|---------|-------|-------|-------------|-----------------|----------|---------|
| Totale elementer/metaller | | | | | | | | |
| As (Arsen) | 1.2 | ± 2.00 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cd (Kadmium) | 0.043 | ± 0.10 | mg/kg | 0.02 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cr (Krom) | 6.4 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cu (Kopper) | 30 | ± 9.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Hg (Kvikksølv) | <0.010 | ---- | mg/kg | 0.01 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Ni (Nikkel) | 4.3 | ± 3.00 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Pb (Bly) | 19 | ± 5.70 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Zn (Sink) | 92 | ± 27.60 | mg/kg | 3 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | <0.007 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L8

NO2213587008

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|----------------------------------|----------|----------|-------|-------|-------------|-----------------|----------|---------|
| Totale elementer/metaller | | | | | | | | |
| As (Arsen) | <0.50 | ---- | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cd (Kadmium) | 1.3 | ± 0.39 | mg/kg | 0.02 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cr (Krom) | 59 | ± 17.70 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cu (Kopper) | 15 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Hg (Kvikksølv) | <0.010 | ---- | mg/kg | 0.01 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Ni (Nikkel) | 11 | ± 3.30 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Pb (Bly) | 270 | ± 81.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Zn (Sink) | 440 | ± 132.00 | mg/kg | 3 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | <0.007 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L9

NO2213587009

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|---------------------------|-------------|------|-------|-----|-------------|-----------|----------|---------|
| Partikler/asbestos | | | | | | | | |
| Asbest | Nei | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Aktinolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Amosittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Antofylittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Krysotilasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Krokidolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Tremolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

L11

Prøvenummer lab

NO2213587010

Kundes prøvetakingsdato

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|---------------------------------------|-------------|------|-------|-------|-------------|---------------|----------|---------|
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | <0.007 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Klorerte parafiner | | | | | | | | |
| Innhold av klorparafiner > 1000 mg/kg | i.p. | ---- | - | - | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Partikler/asbestos | | | | | | | | |
| Aktinolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-14 | S-ASB-SEM | NO | a |
| Amosittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-14 | S-ASB-SEM | NO | a |
| Antofylittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-14 | S-ASB-SEM | NO | a |
| Krysotilasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-14 | S-ASB-SEM | NO | a |
| Krokidolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-14 | S-ASB-SEM | NO | a |
| Tremolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-14 | S-ASB-SEM | NO | a |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

L12

Prøvenummer lab

NO2213587011

Kundes prøvetakingsdato

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|--------------------------------|----------|------------|-------|------|-------------|------------|----------|---------|
| Ftalater | | | | | | | | |
| Dimetylftalat (DMP) | <1000 | ---- | mg/kg | 1000 | 2022-07-18 | S-PTHGMS03 | PR | a ulev |
| Dietylftalat (DEP) | <1000 | ---- | mg/kg | 1000 | 2022-07-18 | S-PTHGMS03 | PR | a ulev |
| Di-n-propylftalat (DPrP) | <1000 | ---- | mg/kg | 1000 | 2022-07-18 | S-PTHGMS03 | PR | a ulev |
| Di-n-butylftalat (DBP) | <1000 | ---- | mg/kg | 1000 | 2022-07-18 | S-PTHGMS03 | PR | a ulev |
| Di-isobutylftalat (DIBP) | <1000 | ---- | mg/kg | 1000 | 2022-07-18 | S-PTHGMS03 | PR | a ulev |
| Di-pentylftalat (DPP) | <1000 | ---- | mg/kg | 1000 | 2022-07-18 | S-PTHGMS03 | PR | a ulev |
| Di-n-oktylftalat (DNOP) | <2400 | ---- | mg/kg | 1000 | 2022-07-18 | S-PTHGMS03 | PR | a ulev |
| Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) | 1200 | ± 411.00 | mg/kg | 1000 | 2022-07-18 | S-PTHGMS03 | PR | a ulev |
| Butylbensylyftalat (BBP) | <1000 | ---- | mg/kg | 1000 | 2022-07-18 | S-PTHGMS03 | PR | a ulev |
| Di-sykloheksylyftalat (DCHP) | <1000 | ---- | mg/kg | 1000 | 2022-07-18 | S-PTHGMS03 | PR | a ulev |
| Di-isonylyftalat(DINP) | 285000 | ± 85500.00 | mg/kg | 1000 | 2022-07-18 | S-PTHGMS03 | PR | a ulev |
| Di-isodekylftalat(DIDP) | 7400 | ± 2230.00 | mg/kg | 1000 | 2022-07-18 | S-PTHGMS03 | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L13

NO2213587012

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|-------------------------------------------|----------|----------|-------|-------|-------------|-----------------|----------|---------|
| Totale elementer/metaller | | | | | | | | |
| As (Arsen) | 1.6 | ± 2.00 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cd (Kadmium) | 0.54 | ± 0.16 | mg/kg | 0.02 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cr (Krom) | 32 | ± 9.60 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cu (Kopper) | 290 | ± 87.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Hg (Kvikksølv) | 0.096 | ± 0.10 | mg/kg | 0.01 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Ni (Nikkel) | 13 | ± 3.90 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Pb (Bly) | 410 | ± 123.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Zn (Sink) | 380 | ± 114.00 | mg/kg | 3 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | 0.24 | ± 0.07 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | 0.57 | ± 0.17 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | 0.64 | ± 0.19 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | 0.30 | ± 0.09 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | 1.8 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Klorerte parafiner | | | | | | | | |
| Kortkj. klorerte parafiner SCCP, C10-C13 | <100 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-07-15 | S-CLAGMS02 | PR | a ulev |
| Mellomkj.klorerte parafiner MCCP, C14-C17 | <920 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-07-15 | S-CLAGMS02 | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

L14

Prøvenummer lab

NO2213587013

Kundes prøvetakingsdato

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|---------------------------------------|-------------|------|-------|-------|-------------|---------------|----------|---------|
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | <0.007 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Klorerte parafiner | | | | | | | | |
| Innhold av klorparafiner > 1000 mg/kg | i.p. | ---- | - | - | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Partikler/asbestos | | | | | | | | |
| Aktinolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-14 | S-ASB-SEM | NO | a |
| Amosittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-14 | S-ASB-SEM | NO | a |
| Antofylittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-14 | S-ASB-SEM | NO | a |
| Krysotilasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-14 | S-ASB-SEM | NO | a |
| Krokidolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-14 | S-ASB-SEM | NO | a |
| Tremolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-14 | S-ASB-SEM | NO | a |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L15

NO2213587014

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|---------------------------------------|-------------|--------|-------|-------|-------------|---------------|----------|---------|
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | 0.080 | ± 0.02 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | 0.19 | ± 0.06 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | 0.28 | ± 0.08 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | 0.55 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Klorerte parafiner | | | | | | | | |
| Innhold av klorparafiner > 1000 mg/kg | påvist | ---- | - | - | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Partikler/asbestos | | | | | | | | |
| Aktinolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-14 | S-ASB-SEM | NO | a |
| Amosittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-14 | S-ASB-SEM | NO | a |
| Antofylittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-14 | S-ASB-SEM | NO | a |
| Krysotilasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-14 | S-ASB-SEM | NO | a |
| Krokidolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-14 | S-ASB-SEM | NO | a |
| Tremolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-14 | S-ASB-SEM | NO | a |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L16

NO2213587015

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|----------------------------------|-------------|----------|-------|-------|-------------|-----------------|----------|---------|
| Totale elementer/metaller | | | | | | | | |
| As (Arsen) | <0.50 | ---- | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cd (Kadmium) | 1.5 | ± 0.45 | mg/kg | 0.02 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cr (Krom) | 22 | ± 6.60 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cu (Kopper) | 110 | ± 33.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Hg (Kvikksølv) | 0.26 | ± 0.10 | mg/kg | 0.01 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Ni (Nikkel) | 17 | ± 5.10 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Pb (Bly) | 140 | ± 42.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Zn (Sink) | 1500 | ± 450.00 | mg/kg | 3 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | 0.78 | ± 0.23 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | 1.1 | ± 0.33 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | 1.2 | ± 0.36 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | 3.1 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Partikler/asbestos | | | | | | | | |
| Asbest | Nei | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Aktinolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Amosittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Antofyllitasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Krysotillasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Krokidolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Tremolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

L17

Prøvenummer lab

NO2213587016

Kundes prøvetakingsdato

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|----------------------------------|----------|---------|-------|-------|-------------|--------------------|----------|---------|
| Totale elementer/metaller | | | | | | | | |
| As (Arsen) | 2.1 | ± 2.00 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cd (Kadmium) | <0.020 | ---- | mg/kg | 0.02 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cr (Krom) | 21 | ± 6.30 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cu (Kopper) | 14 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Hg (Kvikksølv) | <0.010 | ---- | mg/kg | 0.01 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Ni (Nikkel) | 27 | ± 8.10 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Pb (Bly) | <1.0 | ---- | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Zn (Sink) | 17 | ± 10.00 | mg/kg | 3 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | <0.007 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Andre | | | | | | | | |
| Cr6+ | 1.1 | ± 0.44 | mg/kg | 0.2 | 2022-07-12 | S-BMCr6C (7574.20) | DK | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L18

NO2213587017

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|-------------------------------------------|----------|-----------|-------|-------|-------------|-----------------|----------|---------|
| Totale elementer/metaller | | | | | | | | |
| As (Arsen) | 2.9 | ± 2.00 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cd (Kadmium) | 0.092 | ± 0.10 | mg/kg | 0.02 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cr (Krom) | 27 | ± 8.10 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cu (Kopper) | 6.7 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Hg (Kvikksølv) | 1.1 | ± 0.33 | mg/kg | 0.01 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Ni (Nikkel) | 16 | ± 4.80 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Pb (Bly) | 460 | ± 138.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Zn (Sink) | 4400 | ± 1320.00 | mg/kg | 3 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | 0.094 | ± 0.03 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | 0.12 | ± 0.04 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | 0.081 | ± 0.02 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | 0.094 | ± 0.03 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | 0.39 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Klorerte parafiner | | | | | | | | |
| Kortkj. klorerte parafiner SCCP, C10-C13 | <100 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-07-15 | S-CLAGMS02 | PR | a ulev |
| Mellomkj.klorerte parafiner MCCP, C14-C17 | <100 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-07-15 | S-CLAGMS02 | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L19

NO2213587018

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|-------------------------------------------|--------------|--------|-------|-------|-------------|------------|----------|---------|
| Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) | | | | | | | | |
| Naftalen | <0.250 | ---- | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Acenaftylen | <0.250 | ---- | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Acenafaten | <0.250 | ---- | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Fluoren | <0.250 | ---- | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Fenantron | 0.474 | ± 0.14 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Antracen | <0.250 | ---- | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Fluoranten | 0.720 | ± 0.22 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Pyren | 0.421 | ± 0.13 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Benso(a)antracen^ | <0.250 | ---- | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Krysen^ | 0.309 | ± 0.09 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Sum av benso(b+j)fluoranten | 0.612 | ± 0.18 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Benso(k)fluoranten^ | <0.250 | ---- | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Benso(a)pyren^ | <0.250 | ---- | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Dibenzo(ah)antracen^ | <0.250 | ---- | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Benso(ghi)perlen | 0.601 | ± 0.18 | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Indeno(123cd)pyren^ | <0.250 | ---- | mg/kg | 0.250 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Sum of 16 PAH (M1) | 3.14 | ---- | mg/kg | 2.00 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Sum PAH carcinogene^ | 0.922 | ---- | mg/kg | 0.875 | 2022-07-15 | S-PAHGMS02 | PR | a ulev |
| Partikler/asbestos | | | | | | | | |
| Asbest | Nei | ---- | - | - | 2022-07-18 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Aktinolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-18 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Amosittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-18 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Antofyllitasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-18 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Krysotillasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-18 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Krokidolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-18 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Tremolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-18 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L20

NO2213587019

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|-------------------------------------------|----------|----------|-------|-------|-------------|-----------------|----------|---------|
| Totale elementer/metaller | | | | | | | | |
| As (Arsen) | <0.50 | ---- | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cd (Kadmium) | <0.020 | ---- | mg/kg | 0.02 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cr (Krom) | 12 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cu (Kopper) | 340 | ± 102.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Hg (Kvikksølv) | 0.33 | ± 0.10 | mg/kg | 0.01 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Ni (Nikkel) | 13 | ± 3.90 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Pb (Bly) | 2100 | ± 630.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Zn (Sink) | 550 | ± 165.00 | mg/kg | 3 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | 1.2 | ± 0.36 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | 3.3 | ± 0.99 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | 2.3 | ± 0.69 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | 4.0 | ± 1.20 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | 4.8 | ± 1.44 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | 2.3 | ± 0.69 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | 18 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Klorerte parafiner | | | | | | | | |
| Kortkj. klorerte parafiner SCCP, C10-C13 | <100 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-07-15 | S-CLAGMS02 | PR | a ulev |
| Mellomkj.klorerte parafiner MCCP, C14-C17 | <140 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-07-15 | S-CLAGMS02 | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L21

NO2213587020

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|-------------------------------------------|----------|----------|-------|-------|-------------|-----------------|----------|---------|
| Totale elementer/metaller | | | | | | | | |
| As (Arsen) | 2.8 | ± 2.00 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cd (Kadmium) | 0.14 | ± 0.10 | mg/kg | 0.02 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cr (Krom) | 25 | ± 7.50 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cu (Kopper) | 7.4 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Hg (Kvikksølv) | 0.76 | ± 0.23 | mg/kg | 0.01 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Ni (Nikkel) | 24 | ± 7.20 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Pb (Bly) | 140 | ± 42.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Zn (Sink) | 1600 | ± 480.00 | mg/kg | 3 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | 0.21 | ± 0.06 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | 0.95 | ± 0.29 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | 0.39 | ± 0.12 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | 0.81 | ± 0.24 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | 1.1 | ± 0.33 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | 0.23 | ± 0.07 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | 3.7 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Klorerte parafiner | | | | | | | | |
| Kortkj. klorerte parafiner SCCP, C10-C13 | <100 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-07-15 | S-CLAGMS02 | PR | a ulev |
| Mellomkj.klorerte parafiner MCCP, C14-C17 | <100 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-07-15 | S-CLAGMS02 | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L22

NO2213587021

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|---------------------------|-------------|------|-------|-----|-------------|-----------|----------|---------|
| Partikler/asbestos | | | | | | | | |
| Asbest | Nei | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Aktinolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Amosittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Antofyllitasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Krysotilasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Krokidolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Tremolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L23

NO2213587022

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|---------------------------|-------------|-----|-------|-----|-------------|-----------|----------|---------|
| Partikler/asbestos | | | | | | | | |
| Asbest | Ja | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Aktinolittasbest | Ikke påvist | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Amosittasbest | Ikke påvist | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Antofylittasbest | Ikke påvist | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Krysotilasbest | Påvist | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Krokidolittasbest | Ikke påvist | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Tremolittasbest | Ikke påvist | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L24

NO2213587023

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|---------------------------|-------------|-----|-------|-----|-------------|-----------|----------|---------|
| Partikler/asbestos | | | | | | | | |
| Asbest | Nei | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Aktinolittasbest | Ikke påvist | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Amosittasbest | Ikke påvist | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Antofylittasbest | Ikke påvist | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Krysotilasbest | Ikke påvist | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Krokidolittasbest | Ikke påvist | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Tremolittasbest | Ikke påvist | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L25

NO2213587024

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|-------------------------------------|-------------|-----|-------|-----|-------------|-----------|----------|---------|
| Partikler/asbestos | | | | | | | | |
| Asbest | Nei | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Aktinolittasbest | Ikke påvist | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Amosittasbest | Ikke påvist | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Antofylittasbest | Ikke påvist | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Krysotilasbest | Ikke påvist | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Krokidolittasbest | Ikke påvist | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Tremolittasbest | Ikke påvist | --- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L26

NO2213587025

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------------|----------|---------|
| Totale elementer/metaller | | | | | | | | |
| As (Arsen) | 12 | ± 3.60 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cd (Kadmium) | 4.9 | ± 1.47 | mg/kg | 0.02 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cr (Krom) | 2.7 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cu (Kopper) | 650 | ± 195.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Hg (Kvikksølv) | 0.49 | ± 0.15 | mg/kg | 0.01 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Ni (Nikkel) | 20 | ± 6.00 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Pb (Bly) | 66 | ± 19.80 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Zn (Sink) | 10000 | ± 3000.00 | mg/kg | 3 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | <0.007 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Partikler/asbestos | | | | | | | | |
| Asbest | Nei | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Aktinolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Amosittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Antofyllitasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Krysotillasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Krokidolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Tremolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L27

NO2213587026

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|--------------------------------------------|----------|----------|-------|-------|-------------|-----------------|----------|---------|
| Totale elementer/metaller | | | | | | | | |
| As (Arsen) | <0.50 | ---- | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cd (Kadmium) | 0.54 | ± 0.16 | mg/kg | 0.02 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cr (Krom) | 10 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cu (Kopper) | 150 | ± 45.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Hg (Kvikksølv) | 0.10 | ± 0.10 | mg/kg | 0.01 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Ni (Nikkel) | 4.2 | ± 3.00 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Pb (Bly) | 370 | ± 111.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Zn (Sink) | 480 | ± 144.00 | mg/kg | 3 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | 1.9 | ± 0.57 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | 14 | ± 4.20 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | 3.6 | ± 1.08 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | 28 | ± 8.40 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | 28 | ± 8.40 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | 14 | ± 4.20 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | 90 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Klorerte parafiner | | | | | | | | |
| Kortkj. klorerte parafiner SCCP, C10-C13 | <100 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-07-15 | S-CLAGMS02 | PR | a ulev |
| Mellomkj. klorerte parafiner MCCP, C14-C17 | <160 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-07-15 | S-CLAGMS02 | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L28

NO2213587027

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|---------------------------|-------------|------|-------|-----|-------------|-----------|----------|---------|
| Partikler/asbestos | | | | | | | | |
| Asbest | Nei | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Aktinolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Amosittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Antofyllitasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Krysotilasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Krokidolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Tremolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-15 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L29

NO2213587028

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|---------------------------------------------------|---------------|--------|-------|-------|-------------|---------------|----------|---------|
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | 0.26 | ± 0.08 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | 0.81 | ± 0.24 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | 1.1 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Halogenerte flyktige organiske komponenter | | | | | | | | |
| Kortkj. klorerte parafiner SCCP, C10-C13 | 55800 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-07-15 | S-CLAGMS02 | PR | a ulev |
| Mellomkj.klorerte parafiner MCCP, C14-C17 | 365000 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-07-15 | S-CLAGMS02 | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L31

NO2213587029

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|----------------------------------|--------------|----------|-------|-------|-------------|-----------------|----------|---------|
| Totale elementer/metaller | | | | | | | | |
| As (Arsen) | 3.8 | ± 2.00 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cd (Kadmium) | 0.056 | ± 0.10 | mg/kg | 0.02 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cr (Krom) | 54 | ± 16.20 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cu (Kopper) | 9.1 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Hg (Kvikksølv) | <0.010 | ---- | mg/kg | 0.01 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Ni (Nikkel) | 15 | ± 4.50 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Pb (Bly) | 3.9 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Zn (Sink) | 53 | ± 15.90 | mg/kg | 3 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | 0.21 | ± 0.06 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | 0.028 | ± 0.0084 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | 0.023 | ± 0.0069 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | 0.017 | ± 0.0055 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | 0.28 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L32

NO2213587030

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|--------------------------------------------|----------|-----------|-------|-------|-------------|-----------------|----------|---------|
| Totale elementer/metaller | | | | | | | | |
| As (Arsen) | <0.50 | ---- | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cd (Kadmium) | <0.020 | ---- | mg/kg | 0.02 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cr (Krom) | 72 | ± 21.60 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cu (Kopper) | 570 | ± 171.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Hg (Kvikksølv) | 6.9 | ± 2.07 | mg/kg | 0.01 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Ni (Nikkel) | 19 | ± 5.70 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Pb (Bly) | 880 | ± 264.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Zn (Sink) | 5300 | ± 1590.00 | mg/kg | 3 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | 0.77 | ± 0.23 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | 2.0 | ± 0.60 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | 0.63 | ± 0.19 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | 0.90 | ± 0.27 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | 1.4 | ± 0.42 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | 0.21 | ± 0.06 | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | 5.9 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Klorerte parafiner | | | | | | | | |
| Kortkj. klorerte parafiner SCCP, C10-C13 | <150 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-07-15 | S-CLAGMS02 | PR | a ulev |
| Mellomkj. klorerte parafiner MCCP, C14-C17 | <260 | ---- | mg/kg | 100 | 2022-07-15 | S-CLAGMS02 | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

L33

NO2213587031

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|---------------------------|-------------|------|-------|-----|-------------|-----------|----------|---------|
| Partikler/asbestos | | | | | | | | |
| Asbest | Nei | ---- | - | - | 2022-07-18 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Aktinolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-18 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Amosittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-18 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Antofyllitasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-18 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Krysotilasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-18 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Krokidolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-18 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |
| Tremolittasbest | Ikke påvist | ---- | - | - | 2022-07-18 | S-ASB-SEM | PR | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

L34

Prøvenummer lab

NO2213587032

Kundes prøvetakingsdato

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|----------------------------------|----------|---------|-------|------|-------------|-----------------|----------|---------|
| Totale elementer/metaller | | | | | | | | |
| As (Arsen) | <0.50 | ---- | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cd (Kadmium) | 0.60 | ± 0.18 | mg/kg | 0.02 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cr (Krom) | 1.1 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cu (Kopper) | 6.6 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Hg (Kvikksølv) | 0.011 | ± 0.10 | mg/kg | 0.01 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Ni (Nikkel) | 1.2 | ± 3.00 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Pb (Bly) | <1.0 | ---- | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Zn (Sink) | 130 | ± 39.00 | mg/kg | 3 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

L35

Prøvenummer lab

NO2213587033

Kundes prøvetakingsdato

2022-07-07 00:00

| Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato | Metode | Utf. lab | Acc.Key |
|----------------------------------|----------|---------|-------|-------|-------------|--------------------|----------|---------|
| Totale elementer/metaller | | | | | | | | |
| As (Arsen) | <0.50 | ---- | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cd (Kadmium) | <0.020 | ---- | mg/kg | 0.02 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cr (Krom) | 19 | ± 5.70 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Cu (Kopper) | 13 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Hg (Kvikksølv) | <0.010 | ---- | mg/kg | 0.01 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Ni (Nikkel) | 9.2 | ± 3.00 | mg/kg | 0.5 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Pb (Bly) | 6.6 | ± 5.00 | mg/kg | 1 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| Zn (Sink) | 46 | ± 13.80 | mg/kg | 3 | 2022-07-12 | S-BM8MET (6460) | DK | a ulev |
| PCB | | | | | | | | |
| PCB 28 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 52 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 101 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 118 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 138 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 153 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| PCB 180 | <0.0020 | ---- | mg/kg | 0.002 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | a ulev |
| Sum PCB-7 | <0.007 | ---- | mg/kg | 0.007 | 2022-07-12 | S-BMP7 (6574) | DK | * |
| Andre | | | | | | | | |
| Cr6+ | 2.4 | ± 0.96 | mg/kg | 0.2 | 2022-07-12 | S-BMCr6C (7574.20) | DK | a ulev |

Kort oppsummering av metoder

| Analysemetoder | Metodebeskrivelser | Metode: |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| S-BM8MET (6460) | Analyse av metaller ved ICP. DS259:2003+DS/EN 16170:2016. Hg ved DS 259:2003+DS/EN 16175-1:2016. Måleusikkerhet: 10-20% | |
| S-BMCR6C (7574.20) | Metode: DS/EN ISO 15002:2015, ISO 15192:2021, mod., DS/EN ISO 17294-2:2016. Måleusikkerhet: 40%. | |
| S-BMP7 (6574) | A n a l y s e a v P C B - 7 v e d G C / M S / S I M . Metode: DS/EN ISO 17322:2020, mod | |
| S-ASB-SEM | Bestemmelse av asbest i materiale og støv med elektroniskanningmikroskop (SEM) i hht. ISO 22262-1:2012. LOD er 0.1 vekt-% i material- og støv-prøver. Påvist ved ≥ 4 fibre av samme asbesttype. | |
| S-ASB-SEM | CZ_SOP_D06_02_048 (ISO 22262-1, VDI 3866 part 5) Kvalitativ bestemmelse av asbest ved SEM/EDS. "Nei" betyr at ingen asbest ble detektert. "Ja" betyr at asbest ble detektert. "Ikke påvist" betyr at denne type asbest ikke ble detektert. "Påvist" betyr denne type asbest ble detektert. Deteksjonsgrense 0.1 vekt% | |
| S-CLAGMS02 | CZ_SOP_D06_03_192.B - (ISO 12010, ISO 18635) Bestemmelse av Klorerte Alkanes ved GC-metode med MS-deteksjon. | |
| S-PAHGMS02 | CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN 15527, ISO 18287, prøveopparbeidelse i henhold til CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.2, 9.3, 9.4.2) Bestemmelse av SVOC ved GC-metode med MS eller MS/MS-deteksjon og kalkulering av sum SVOC fra målte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene. | |
| S-PTHGMS03 | CZ_SOP_D06_03_159 unntatt kap. 9.1 (US EPA 8061A, CPSC-CH-C1001-09.3) Bestemmelse av ftalater ved GC-metode med MS-deteksjon og kalkulering av sum ftalater fra målte verdier | |

| Prepareringsmetoder | Metodebeskrivelser |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| *S-PPBM | Prøvepreparering av bygningsmateriale |
| *S-PPHOM0.3-BM | Opparbeidelse for faste prøver, knusing til <0.3 mm |
| *S-PPHOM2-BM | Opparbeidelse for faste prøver, knusing til <2 mm |

Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at rapporteringsgrensen kan bli påvirket av f.eks nødvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prøvemateriale

MU = Måleusikkerhet

a = A etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandør

* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. – ikke aktuelt

n.d. – Ikke påvist

Måleusikkerhet:

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Utførende lab

| | Utførende lab |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DK | Analysene er utført av: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A Humlebæk |
| NO | Analysene er utført av: ALS Laboratory Group avd. Oslo, Drammensveien 264 Oslo Norge 0283 |
| PR | Analysene er utført av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00 |